CarOnSale

# Volvo XC60 Momentum 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2017 | 139.015km | 190 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 4 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volvo | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>XC60 Momentum 2WD [DE - SUV5 D4 DPF 2WD EU6, Momentum, (Facelift) 2015 - 2017] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>YV1DZA8CDH2193276 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>139.015km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>190 PS (140 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>1.968 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>130.330km | LETZTER SERVICE AM<br>09/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 09/2017 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>4 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>Unbekannt | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.5l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ⚠ 4 mm<br>Kratzer |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ⚠ 5 mm<br>Kratzer |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 125 µm | Beifahrertür | 120 µm |
| Kotflügel vorne links | 205 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 105 µm |
| Türe hinten links | 115 µm | Türe hinten rechts | 185 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 120 µm |
| Motorhaube | 75 µm | Heckklappe | - |
| Dach | 120 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Prüfung nicht möglich; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Raucherfahrzeug;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Weitwinkel
- Bordcomputer
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Multifilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Modellpflege
- Radstand 2774 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 6 / Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenaufprallschutz
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Überschlag-Schutzsystem
- Fensterzierleisten verchromt
- Airbag Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Einparkhilfe elektronisch
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel KAT
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzbank 3-teilig
- Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet
- Wegfahrsperre
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Lenkrad (Leder, farbangepasst)
- Airbag Fahrerseite
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design-Paket
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Milled
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfortsitze
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Textil / T-Tech
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenausstattung: Chrom-Applikationen
- Original Fahrzeug Farbe: OSMIUM GREY

## Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Laderaum-Paket
- Rückfahrkamera
- Textilfussmatten
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Navigationssystem Sensus
- Gepäcksicherungsnetz
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Business-Paket
- Licht-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Audiosystem: Radio mit DVD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- AUX-IN-Anschluss
- Einparkhilfe elektronisch
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Metallic-Lackierung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Winter-Paket
- 8 Lautsprecher
- Farbbildschirm, 7 Zoll
- Einparkhilfe elektronisch
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ambiente-Beleuchtung
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos

























YV1DZA8CDH2193276



CarOnSale









Service Nr. 3
95 706
12.08.2022
Service Nr. 4
110798
04.07.2023
Service Nr. 5
110 330
12.03.2025
Autoservice Nazarenus


Servicedokumentation
Service Nr. 1
29791
27.12.18
103640
Service Nr. 2
60187
7.11.2019
534303
podlech.de


XC60


20.09.2017
9101
AIJ00012
M1
AC
YV1DZA8CDH2193276
VOLVO
DZA8
DZABCD
XC60
VOLVO (S)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;P/CI;M; N1 I
Diesel
0002
36W0
1959
STUFE PM,S A6-TAG DER ERSTZULASSUNG*
235/65 R17 101H
Grau
e9*2001/116*0068*26
16.03.2017
GD377804



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)




- Heckklappe (Kratzer)