CarOnSale

Audi Q2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2017	221.884km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q2 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6, quattro sport, 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZGA3HA045520	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 221.884km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 183.694km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Reifenschäden: 1x Felge mit Kratzern,

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Anklappfunktion von Außenspiegel links ohne Funktion,

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremssättel dunkelgrau lackiert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung, manuell
- Kombiinstrument elektronisch
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Progressivlenkung
- Radstand 2601 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sideblade Eis-Silber Metallic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sportsitze
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Tagfahrlicht
- Voll-Lackierung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: NANOGRAU


Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audi Drive Select + Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: erweiterte Interieurelemente in mono.pur
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sitzheizung vorn
- Audi Smartphone Interface
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenlicht-Paket LED
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Media-Sound-Paket
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Scheinwerfer LED
- Wagenheber
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Radioempfang digital (DAB)
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Licht- und Regensensor
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Gepäcksicherungsnetz
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Licht- und Regensensor
- Sound-System Bang & Olufsen
- Abbiege- und Allwetterlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















AUDI AG
e1*2007/46*1552
WAUZZZGA3HA045520
2040 kg
3840 kg
1 - 1125 kg
2 - 1015 kg
Typ GA

CarOnSale

CarOnSale

LO
LO




Amsterdam
Hannover
Berlin
Dresden
Stuttgart
München
100km
205m




Fahrweg kontrollieren!











Gewährleistungsnachweis
GAB BTY



Service & Kontrolle
Ölwechsel fällig seit
13300 km / 206 Tagen
Inspektion fällig seit
11800 km
Ölwechselintervall zurücksetzen


AUDI AG
WAUZZZGA3HA045520



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)




- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle)