

BMW
1 Limousine (F70)

VIN	**WBA81GE0907S81883**	Anzahl der Türen	**5**
Motorart	**Benzin**	Anzahl der Sitze	**5**
Leistung	**125 kW**	Kraftstoff	**Benzin**
PS	**170 PS**	Emissionsklasse	**6E**
Hubraum	**1.499 ccm**	Nächste HU	**04/2028**
Getriebeart	**7-Gang automatisch**	Verkehrssicher	**Ja**
HSN/TSN	**0005/DNZ**	Laufleistung	**77.123 km**
Lackierung	**ALPINWEISS III Uni (2-Schicht)**	Erstzulassung	**08.04.2025**
Innenraum	**schwarz / Teilleder/Stoff**	Nächste HU	**04/2028**
Vorbesitzer	**unbekannt**		

Besichtigung	Datum	04.11.2026

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel mit Projektionsfunktion
- BMW Live Cockpit Plus
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dachhimmel Anthrazit
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Anhängerassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- Innenausstattung: Interieurleisten Illuminated Aluminium Graphit
- Innenausstattung: Interieurleisten Illuminated Aluminium Hexacube, matt)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kältemittel R 1234 YF
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Licht- und Regensensor
- Lichtassistent (Follow me home)
- M Sport
- Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- Motor 1,5 Ltr. - 115 kW Mild-Hybrid
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) Mittelkonsole vorn
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 RDE 2
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz mit blau Kontraststeppung)
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- Steuer-AV M Sport Exterieurumfänge
- Steuer-AV M Sport Interieurumfänge
- Vlies-Batterie 60 Ah (AGM)
- Warndreieck
- Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Aktivsitze vorn
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert, rot hochglänzend)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Head-up-Display
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckspoiler (M-Technic)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenspiegel beschichtet (Elektrochrom)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel rahmenlos
- Innovations-Paket
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- LM-Felgen 8x19 (Y-Speiche 976 M, Bicolor Jet Black Uni, glanzgedreht)
- M Sport Pro Paket
- Parkassistent-Paket Plus
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rückfahrkamera mit 360° Panorama View
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Service-System: Augmented Reality für Navigation
- Service-System: Remote 3D View
- Sicherheitsgurte M
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Spiegel-Paket

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständiger Kristian Kuhn vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/40R19
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	GoodYear
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	225/40R19
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	GoodYear
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	225/40R19
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	GoodYear
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	225/40R19
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	GoodYear
Art	Sommer

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	225/40R19	Giti	Winter	7 mm
1	Rechts	225/40R19	Giti	Winter	7 mm
2	Links	225/40R19	Giti	Winter	8 mm
2	Rechts	225/40R19	Giti	Winter	8 mm

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden		
1	Hutablage	Art der Beschädigung: Seil fehlt Art der Reparatur: Erneuern
2	Seitenwand Rechts	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: lackieren
3	Felge Hinten Rechts	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Erneuern
4	Schweller	Art der Beschädigung: Lackschäden, Art der Reparatur: Lackieren
5	Seitenwand Links	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: lackieren
6	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Steinschlag Art der Reparatur: Erneuern
7	Stoßstange Hinten	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Erneuern
8	Felge Vorne Rechts	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Erneuern
9	Felge Vorne Links	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Erneuern
Akzeptierte Gebrauchsspuren		
10	Kofferraum	Art der Beschädigung: Verschmutzung Art der Reparatur: Gebrauchsspur
11	Stoßstange Vorne	Art der Beschädigung: Steinschlag Art der Reparatur: Gebrauchsspur
12	Dach	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspur

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Servicenachweise

Foto 15



Frontansicht direkt

Foto 16



Heckansicht direkt

Foto 17



Rad vorne links

Foto 18



Rad vorne rechts

Foto 19



Rad hinten links

Foto 20



Rad hinten rechts

Foto 21




Mittelkonsole

Foto 22



Sitze vorne

Foto 23



Fahrzeugstatus

Foto 24



Servicebedarf

#	**Position** (ohne MwSt.)

Vorhandene Schäden


1 **Hutablage**

Art der Beschädigung: Seil fehlt
Art der Reparatur: Erneuern




2 **Seitenwand Rechts**

Art der Beschädigung: Kratzer
Art der Reparatur: lackieren

3 **Felge Hinten Rechts**

Art der Beschädigung: Verschrammung
Art der Reparatur: Erneuern




4 **Schweller**

Art der Beschädigung: Lackschäden,
Art der Reparatur: Lackieren




5 **Seitenwand Links**

Art der Beschädigung: Kratzer
Art der Reparatur: lackieren




6 **Frontscheibe**

Art der Beschädigung: Steinschlag
Art der Reparatur: Erneuern









7 **Stoßstange Hinten**

Art der Beschädigung: Kratzer

Art der Reparatur: Erneuern







8 **Felge Vorne Rechts**

Art der Beschädigung: Verschrammung

Art der Reparatur: Erneuern






9 **Felge Vorne Links**

Art der Beschädigung: Verschrammung

Art der Reparatur: Erneuern




Akzeptierte Gebrauchsspuren

10 **Kofferraum**

Art der Beschädigung: Verschmutzung


Art der Reparatur: Gebrauchsspur




11 **Stoßstange Vorne**

Art der Beschädigung: Steinschlag
Art der Reparatur: Gebrauchsspur






12 **Dach**

Art der Beschädigung: Kratzer
Art der Reparatur: Gebrauchsspur