CarOnSale

Mitsubishi Eclipse Cross Top 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2019	90.894km	163 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Eclipse Cross Top 4WD [DE - SUV5 1.5 T-MIVEC EU6, Top 4WD, 2018 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMBXTGK1WJZ023628	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 90.894km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 83.850km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 9 Lautsprecher
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem Rockford Fosgate Premium
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling schwarz
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem inkl. Fußgängererkennung und Notbremsassistent (FCM+)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Eco-Drive
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Warnsystem Totwinkel (Blind Spot Warning, BSW)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - CVT (8-Stufen mit Sport-Modus)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Gurtstraffer vorn
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Klavierlack-Optik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kamerasystem 360 Grad
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen verstellbar
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Modellvariante CO2-optimiert (ClearTec)
- Motor 1,5 Ltr. - 120 kW T-MIVEC
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2670 mm
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rücksitze (2.Reihe) verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schließ-/Startsystem Smart Key
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Unterfahrschutz (Silber)
- USB-/Audio-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Einparkhilfe hinten

- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (FCM)
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND/SILKY WHITE
- Innenausstattung: Cockpitverkleidung mit Akzenten, Silberfarben
- Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Carbon-Optik

Sonderausstattung

- Multi-Communication-System (Navigationssystem)
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
- Perleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

CarOnSale

CarOnSale














CANCEL



16.0
LO
TEMP
MODE
A/C
AUTO
SYNC
OFF

11:19
MEDIA
PHONE
INFO/SET
MAP
NAV



Umgebung auf Sicherheit überprüfen








Rockford Fosgate


WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG


Webasto


EEC CERTIFICATE OF CONFORMITY
EWG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
CERTIFICAT DE CONFORMITE CEE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CEE
CERTIFICADO CEE DE CONFORMIDADE
EEG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΟΚ
BERNARD LOIRE
President & CEO
MITSUBISHI MOTORS




08.03.2019 7107 AFK00008 1
M1 AC
JMBXTGK1WJ2023628 X
MITSUBISHI
GK0
GK121
ACBACCB5CAAA
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
MITSUBISHI (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AG 1499
2 2 120/5500 200
4405 1805
1575 1595–
80
186 2150 2150
1200 1160
1200 1160
75 3750 67
1800 750 5
225/55R18 98H,18X7.0J
225/55R18 98H,18X7.0J
Weiß 0
e1*2007/46*1769*02
22.06.2018 K FG673571


DEKRA



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)