

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeiche **Fahrgestellnummer** **ZFABF1CJ5NJF53613**

Vorgang

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

2 Schlüssel übergeben.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I	gesehen

Besichtigungsbedingungen

Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne	Probefahrt durchgeführt	Nein, Standard
Probelauf durchgeführt	Ja, Standard		

Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Fiat	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	500C 1.0 Mild Hybrid DolceVita (EURO 6d) Dolce Vit
Aufbau	Cabriolet	Erstzulassung	13.09.2021
FIN	ZFABF1CJ5NJF53613	Laufleistung	20.383 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	3	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	COLORE ESTERNO (Passione Rot)
Hubraum	999 / cm³	Leistung	51 / kW
Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6d	Anzahl Türen	2
Getriebeart	Schaltgetriebe	Anzahl HalterBesitzer	1
Fälligkeit HU/AU	09/2024	KBA-Nummer	1727 / AAM

Bereifung

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	185/55 R 15 86 H	Continental EcoContact6	S / O	5 mm	
Vorne rechts	185/55 R 15 86 H	Continental EcoContact6	S / O	5 mm	
Hinten links	185/55 R 15 86 H	Continental EcoContact6	S / O	5 mm	
Hinten rechts	185/55 R 15 86 H	Continental EcoContact6	S / O	5 mm	
Füllflasche	Haltbar bis: 11/2025				

Legende: S=Sommer / O=Original

Zustand / Erhaltung

Wartungsintervalle wurden nicht eingehalten!


Wartung:	am 27.04.2023 bei 15.746 km
Nächste Wartung:	am 27.04.2024
Wartungsnachweis:	lückenhaft

Ausstattung

Serie: Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Auspuffblende verchromt, Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home), Automatische Türverriegelung, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Außenspiegel verchromt, Beifahrerairbag abschaltbar, Bordcomputer, Einstiegsleisten (verchromt), Elektr. Bremskraftverteilung, Elektrische Servolenkung Dual-Drive, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Bremsassistent, Faltdach elektrisch, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterzierleisten verchromt, Fernbedienung für Zentralverriegelung und Verdeck, Fußmatten, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Gurtstraffer vorn, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, lackiert, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 2-türig, Klimaanlage, Knieairbag Fahrerseite, Komfort-Paket, Kopf-Airbag-System vorn, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, Kopfstützen vorn verstellbar, Kühlergrill verchromt, LM-Felgen, Lenkrad (Leder), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion für Audio, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Mild-Hybrid 51 kW (Motor 1,0 Ltr. - 51 kW), Modellpflege, Nebelscheinwerfer, Radioempfang digital (DAB+), Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten lackiert inkl. Emblem 500, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Vinyl, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im

Armaturenbrett, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen verchromt, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Sonder/Zusatzausstattung: Einparkhilfe elektronisch, Einparkhilfe hinten, Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player, DAB Radioempfang (Touchscreen 7"), Uni-Lackierung (Sonderfarbe)

Optischer Zustand



1. Lackvorbereitung
2. Frontscheibe viele Steinschläge, Gebrauchsspur
3. Tür vorne rechts deformiert, erneuern und lackieren mit Lack aufbau (Bild 1, 2, 3)
4. Frontspoiler - Lackierung zerkratzt, austupfen (Bild 4)
5. Pauschale für Gutachten, Abmeldung

Zwischensumme

REPARATURKOSTEN GESAMT

Optischer Zustand

Gesamtkosten



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



KM-Stand



Bild 1:
Außen, Tür vorne rechts, deformiert, erneuern und lackieren mit Lackaufbau




Bild 2:
Außen, Tür vorne rechts, deformiert, erneuern und lackieren mit Lackaufbau




Bild 3:
Außen, Tür vorne rechts, deformiert, erneuern und lackieren mit Lackaufbau



Bild 4:
Außen, Frontspoiler - Lackierung, zerkratzt, austupfen

Sonstige Bilder



1
Wartungsnachweis

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.