CarOnSale

Ford Kuga ST-Line X

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 07*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2021	66.621km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kuga ST-Line X [DE - SUV5 2.0 EcoBlue EU6d-T, ST-Line X Start/Stopp, 2020 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF0FXXWPMFLT27511	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 66.621km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 54.533km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 153g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Body-Styling-Paket
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff, dunkel
- Dachreling schwarz
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- FordPass Connect inkl. eCall
- Fußmatten ST-Design
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder, ST)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW EcoBlue KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Pedale Aluminium
- Radstand 2710 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Scheibenrahmen schwarz
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
- Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach)
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff Wildleder Optik
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze
- Standard Variante
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radioempfang digital (DAB)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sound-System Bang & Olufsen Play
- 9 Lautsprecher
- Subwoofer
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Kühlergrill schwarz
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß

- Getränkehalter vorn
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Original Fahrzeug Farbe: SOLAR SILVER

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Fahrassistenz-Paket
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Metallic-Lackierung
- Technologie-Paket
- Winter-Paket 2
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent Plus, Ein- und Auspark-Funktion und teilautomatisierter Fahrzeugführung
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)
- Rückfahrkamera mit Split View
- Frontkamera mit Split View
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent (Notbremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot
- Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Nebelscheinwerfer LED
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Head-up-Display
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung hinten
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























ANT. THÜRINGEN

FORD
e13*2007/46*2188
WF0FXXWPMFLT27511
2245 kg
4345 kg
1180 kg
1085 kg
DFK YMDA
Ford-Werke GmbH D-50725 Cologne

CarOnSale

CarOnSale





SET+
RES
SET-
LIM


PASSENGER AIRBAG
AUTO
MAX A/C
DUAL





LO
13:50 12°
Suchen
Auto
Menü
Audio
Telefon
Navigation
Apps
Einstellungen



Aus Sicherheitsgründen
Umfeld beachten.










Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten



Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
ZAKOLLSKI
AUTOLAND










11.02.2021 M 8566 M BTH000550
M1 M AE
WF0FXXWPMFLT27511 M 4
FORD
DFK
YMDA4FX
531AL6A11AE
Kuga
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI;M, N1 I
Diesel
0002 M SOAP M 1995
WW.AHK LT.EGTG***
2 M 02 M 140 /3500 208
4626-4734 1882 1882
1690-1690 1735-1839
100
153 2245 2245
1180 1085
1180 1085
69 2625 69
2100 750 M S M -
225/60 R18 100H
225/60 R18 100H
e13*2007/46*2188*05
03.12.2020 K FZ441721


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)