CarOnSale

Jaguar F-PACE SE AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



04/2022	130.646km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jaguar	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG F-PACE SE AWD [DE - SUV5 D200 Mild-Hybrid EU6d, SE AWD, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SADCA2BN7NA693654	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.646km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 123.189km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2022	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	720 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	820 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	-
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente Interieurbeleuchtung, konfigurierbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik, Memoryfunktion und Umfeldleuchte
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchten LED mit Lauflicht
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsscheiben vorn / hinten: 355 mm / 325 mm
- Dachhimmel Morzine Light Oyster
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Edelstahlpedale
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Einstiegsblenden (Edelstahl) beleuchtet, mit Schriftzug Jaguar
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem (vor-/rückwärts)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Warnsystem Totwinkel bei Türöffnung hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS)
- Fußmatten Premium
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Geschwindigkeits-Regelanlage geländeabhängig (All Surface Progress Control, ASPC)
- Getriebe 8-Gang - Quickshift, Automatik
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- InControl Apps Mobile Online Dienste
- InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- Infotainment-System: Pivi Pro
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Engineered Wood
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenanzeige TFT-Infodisplay HD
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Entry
- Keyless-Start
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstütze hinten mitte
- Kühlergrill schwarz glänzend mit Chromeinfassung
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW Diesel)
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Modellpflege
- Navigationssystem Pro
- Nebelschlussleuchte integriert
- Original Fahrzeug Farbe: HAKUBA SILVER
- Parkbremse elektronisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2874 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
- Scheibenrahmen schwarz

- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Stop-Start-Anlage
- Verzurrschienen auf Ladeboden (Aluminium)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Diebstahl-Warnanlage
- Scheinwerfer LED
- Service-System: Amazon Alexa
- Sitze vorn elektr. verstellbar (14-Wege, mit Memory)
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Scheinwerfer LED mit LED-Signatur
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Valet-Funktion (Kofferraum / Handschuhfach)
- Wegfahrsperre (elektronisch)

★ Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Head-up-Display
- Metallic-Lackierung
- Winter-Paket
- Audiosystem: Meridian Sound-System (400 Watt, 13 Lautsprecher, Subwoofer)
- Lenkrad heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Frontscheibe heizbar
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















SE
AWD

CarOnSale

CarOnSale


JAGUAR
23.0
22.0






MERIDIAN





STRASSE
GESPANN


Suchen
Neu zentrieren | 1112km









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)