





















x1000
RPM
140488km
016.8




LIQUI
MOLY




















Hersteller / Typ: Mini Mini One

VIN: WMWME310X0TU01716
Kilometerstand: 140.488 km
Erstzulassung: 20.06.2007
Anzahl Halter lt. Kunde: 5
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Inspektion - Wartung



Motorkontrlleuchte aktiv prüfen Preis nach Befund



Reifendruck Kontrolle aktiv prüfen




Gebrauchsspur im Fahrzeuginnenraum



Gebrauchsspur im Fahrzeuginnenraum



Gebrauchsspur im Fahrzeuginnenraum



Gebrauchsspur im Fahrzeuginnenraum



Sitzverkleidung rechts gebrochen ern



Kühlmittelstand unter min prüfen Preis nach Befund



Stoßfänger V Kühlergrill gebrochen ern



Stoßfänger V Kühlergrill gebrochen ern



Inspektion - Wartung




Wasserablauf Verkleidung beschädigt ern



Licht vorne rechts - Erneuern



Licht vorne links - Erneuern



Dach - Delle entfernen



Heckscheiben Dichtung beschädigt ern



Heckscheiben Dichtung beschädigt ern



Kofferraum Dichtung eingerissen ern



Hutablage fehlt



Dachantennenstab fehlt



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Motorhaube - Instands. und lackieren




Fondseite rechts - Instands. und lackieren



Tür vorne rechts - Instands. und lackieren



Tür vorne rechts - Instands. und lackieren



Windschutzscheibe - Erneuern



Windschutzscheibe - Erneuern



Reifen einseitig abgelaufen u. porös



Reifen einseitig abgelaufen u. porös



Reifen einseitig abgelaufen u. porös



Reifen einseitig abgelaufen u. porös



Stoßfänger vorne - Erneuern



Stoßfänger vorne - Erneuern



Bremse V augenscheinlich verschlissen ern



Auspuff Flexrohr gerissen ern



Motorölverlust prüfen Preis nach Befund



Motorölverlust prüfen Preis nach Befund

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Mini	Mini One	One 1.4 EU4, 2007 - 2010

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WMWME310X0TU01716	Lim. Schrägheck	3	Frontantrieb	0005/AHS

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
20.06.2007	k. A.	5	70 kW	4	1397	01/27

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
140.000 km	140.488 km	140.488 km	nein	06/26	137.857 k..

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
PEPPER WHITE	Andere	nein	k. A.	1 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Nicht vollständig	Letzter Service laut Ölzettel

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff	Schwarz	Getriebe 6-Gang

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	ja

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 4	138 (NEFZ)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)	Außenspiegel elektr. verstellbar
Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende	Drehzahlmesser	Fensterheber elektrisch vorn
Getriebe 6-Gang	Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Interieur-Oberfläche White..
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 3-türig	Kopf-Airbag-System hinten
Kopf-Airbag-System vorn	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	Motor 1,4 Ltr. - 70 kW 16V KAT
Nebelschlussleuchte integriert	Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)	Reifendruck-Kontrollsystem
Seitenairbag vorn	Servolenkung elektronisch gesteuert	Sitzausstattung: 4-Sitzer
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cosmos	Uni-Lackierung	Verglasung grün getönt
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung:

Ausstattungs-Paket: Pepper	Blinkleuchten Weiß	Chrome-Line Exterieur
Fußmatten Velours	Raucher-Paket	Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 17.11.2026
- Gültig bis 140488 km

Zahlungsbedingungen: Verrechnung Gebrauchtwagen.
Sonderbedingungen: Inzahlungnahme Preis unter Vorbehalt einer optischen und technischen Bewertung am Tag der Übergabe.

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Motorhaube, Stoßfänger vorne (0,00 €)


Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Optischer Zustand



Dach - Delle entfernen (1)
Fondseite rechts - Instands. und lackieren
Gebrauchsspuren Dellen Kratzer vorhanden
Heckscheiben Dichtung beschädigt ern
Licht vorne links - Erneuern (2)
Licht vorne rechts - Erneuern (3)
Motorhaube - Instands. und lackieren
Reifen einseitig abgelaufen u. porös
Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren (4)
Stoßfänger V Kühlergrill gebrochen ern (5)
Stoßfänger vorne - Erneuern
Tür vorne rechts - Instands. und lackieren (6)
Wasserablauf Verkleidung beschädigt ern
Windschutzscheibe - Erneuern (7)
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt verschmutzt, es konnte nur oberflächlich auf Schäden geprüft werden, eine Schadenerweiterung kann nicht ausgeschlossen werden.
zu (1): Mehrfach eingedellt; zu (2): Vergilbt; zu (3): Vergilbt; zu (4): Schadenerweiterung nach Demontage möglich; zu (5): Schadenerweiterung nach Demontage möglich; zu (6): Schadenerweiterung nach Demontage möglich; zu (7): Steinschlag mit Rissbildung;

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	nachlackiert	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Auspuff Flexrohr gerissen ern
Bremse V augenscheinlich verschlissen ern
Dachantennenstab fehlt
Ersatzrad / Tirefit - Füllmittel erneuern (Reifendichtmittel)
Gebrauchsspur im Fahrzeuginnenraum
Hutablage fehlt
Inspektion - HU/AU
Inspektion - Wartung (Kein Nachweis, Ölzettel vorhanden)
Klimaanlage ohne Funktion prüfen Preis nach Befund (Schadenerweiterung möglich)
Kofferraum Dichtung eingerissen ern
Kühlmittelstand unter min prüfen Preis nach Befund (Schadenerweiterung möglich)
Motorkontrlleuchte aktiv prüfen Preis nach Befund (Schadenerweiterung möglich)
Motorölverlust prüfen Preis nach Befund (Schadenerweiterung möglich)
Reifendruck Kontrolle aktiv prüfen (Schadenerweiterung möglich)
Sitzverkleidung rechts gebrochen ern
Zwischensumme

Bemerkung zum technischen Zustand:
Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.
Fahrzeug konnte auf einer Hebebühne angehoben werden aber nicht Rad frei, Rad frei Hebebühne defekt, Achsteile konnten nur bedingt geprüft werden.

Reifen u. Felgen				
	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 175/65 R15 87H	VL 5,00 mm (Maxxis)	VR 5,00 mm (Maxxis)	
	Reifen hinten 175/65 R15 87H	HL 5,00 mm (Maxxis)	HR 5,00 mm (Maxxis)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Bewertung**

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Motorhaube, Stoßfänger vorne (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
140.000 km


Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Hersteller / Typ: Mini Mini One

VIN: WMWME310X0TU01716
Kilometerstand: 140.488 km
Erstzulassung: 20.06.2007
Anzahl Halter lt. Kunde: 5
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Inspektion - Wartung



Motorkontrlleuchte aktiv prüfen Preis nach Befund



Reifendruck Kontrolle aktiv prüfen




Gebrauchsspur im Fahrzeuginnenraum



Gebrauchsspur im Fahrzeuginnenraum



Gebrauchsspur im Fahrzeuginnenraum



Gebrauchsspur im Fahrzeuginnenraum



Sitzverkleidung rechts gebrochen ern



Kühlmittelstand unter min prüfen Preis nach Befund



Stoßfänger V Kühlergrill gebrochen ern



Stoßfänger V Kühlergrill gebrochen ern



Inspektion - Wartung




Wasserablauf Verkleidung beschädigt ern



Licht vorne rechts - Erneuern



Licht vorne links - Erneuern



Dach - Delle entfernen



Heckscheiben Dichtung beschädigt ern



Heckscheiben Dichtung beschädigt ern



Kofferraum Dichtung eingerissen ern



Hutablage fehlt



Dachantennenstab fehlt



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Motorhaube - Instands. und lackieren




Fondseite rechts - Instands. und lackieren



Tür vorne rechts - Instands. und lackieren



Tür vorne rechts - Instands. und lackieren



Windschutzscheibe - Erneuern



Windschutzscheibe - Erneuern



Reifen einseitig abgelaufen u. porös



Reifen einseitig abgelaufen u. porös



Reifen einseitig abgelaufen u. porös



Reifen einseitig abgelaufen u. porös



Stoßfänger vorne - Erneuern



Stoßfänger vorne - Erneuern



Bremse V augenscheinlich verschlissen ern



Auspuff Flexrohr gerissen ern



Motorölverlust prüfen Preis nach Befund



Motorölverlust prüfen Preis nach Befund