CarOnSale

Audi Q5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2019	77.959km	252 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 55 2.0 TFSI e EU6d-T, quattro sport, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFYXL2013892	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 77.959km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 252 PS (185 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 67.741km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 49g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 2.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP Sommerreifen	VORNE LINKS 4 mm
FELGE Leichtmetall (19 Zoll)	VORNE RECHTS 4 mm
	HINTEN LINKS 4 mm
	HINTEN RECHTS 4 mm

2. Satz

REIFENTYP Winterreifen	VORNE LINKS 4 mm
FELGE Leichtmetall (19 Zoll)	VORNE RECHTS 4 mm
	HINTEN LINKS 4 mm
	HINTEN RECHTS 4 mm

Reifenschäden: Felgen verkratzt;

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	85 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Dachreling eloxiert
- Dynamik-Fahrwerk
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Hybrid
- Hybrid 270 kW (Motor 2,0 Ltr. - 185 kW TFSI)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung, manuell
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 54 Ltr.
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)
- Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn
- Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2819 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitz verstellbar
- Rücksitzbank (plus) und/oder Lehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

- Abbiege- und Allwetterlicht
- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Assistenz-Paket Tour
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus
- Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage Plus (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent mit kamerabasierter Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Frontkamera (Scheibe)
- Gepäcksicherungsnetz
- Getränkehalter hinten
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Eiche grau
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitzheizung vorn
- Sound-System Bang & Olufsen
- Sportsitze vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
e1*2007/46*1550
WAUZZZFYXL2013892
2620 kg
4370 kg
1- 1245 kg
2- 1460 kg
Typ FY
DLGA 3085
01
092019

CarOnSale



MENU
BACK
NAV/MAP
RADIO
TEL
MEDIA

A/C ON
3-ZONE



AUTO




BANG & OLUFSEN


11:33
BAYERN 3


VIEW


NAV











20.0




hinten
11:33
Fahrweg kontrollieren!


AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


Checkliste









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)