CarOnSale

Peugeot 5008 Allure

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2020	113.569km	131 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 5008 Allure [DE - SUV5 1.2 PureTech 130 EU6d, Allure, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF3MRHNSULL057547	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 113.569km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Rost	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**70 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**70 µm**	Heckklappe	-
Dach	**125 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling (Aluminium)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Automatische Fahrlichtschaltung inkl. Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kombiinstrument digital
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Leseleuchten vorn
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektrisch
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2840 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schutzleiste Ladekante (Chrom)
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Seitenschutzleisten Chrom
- Seitenschutzleisten mit Zierleiste
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türzierleisten verchromt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten Kühlergrill (Chrom)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Einparkhilfe hinten

- Einparkhilfe vorn
- Verglasung getönt
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA
- Klimaautomatik

Sonderausstattung

- GT-Line-Paket
- Komfortsitze vorn
- Pedale Aluminium
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Full-LED-Paket
- Blinkleuchten LED mit Lauflicht
- Dachhimmel schwarz
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitzheizung vorn
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Lendenwirbelstütze elektrisch verstellbar
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Metallic-Lackierung
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Kindersicherung elektrisch
- Scheinwerfer Full-LED
- Dachfarbe schwarz
- Innenausstattung: Ziernähte farbig
- Kindersicherung elektrisch
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. neigungsverstellbar
- Einstiegsleisten (Edelstahl - gebürstet)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Panorama-Schiebedach mit Intervallschaltung und Einklemmschutz
- Kinder-Paket
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-Schwarz
- Kinder-Paket
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitze vorn mit Massagefunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















FM / BAYERN 3

AUTOMOBILES PEUGEOT
e2*2007/46*0534
VF3MRHNSULL057547
2170Kg
3120Kg
1 – 1150Kg
2 – 1200Kg
MRHNSU – S1P100

CarOnSale



Standorsicht hinten >>






Stadt modifizieren









31.08.2020
AA000145
N1
AF
VF3MRHNSULL057547
PEUGEOT
M
R
HNSU-S1P100
5008
PEUGEOT (P)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*2018/1832AM
EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001
36AM
01199
WW.AHK LT.BOTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 31.08.2020*
0096705500
1637 - 1651
001503
00072
0157
002170
01150
01200
074
03750
070
00950
0750
007
225/55 R18 102V
SCHWARZ
e2*2007/46*0534*14
20.03.2020
FR244357


Außer Betrieb gesetzt 19.10.2026
Landratsamt Bamberg
Zulassungsbehörde

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)