CarOnSale

Opel Combo Kasten L1H1 2,4t

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2018	145.166km	95 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Combo Kasten L1H1 2,4t [DE - Ka3 1.4 EU6, L1H1 2,4t, 2013 - 2018]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W0L6WZA1AJ9633990	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 145.166km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.368 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Kupplung nahe Verschleißgrenze; Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagegalerie (über Frontscheibe)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Radstand 2755 mm
- Servolenkung
- Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Antriebsart: Frontantrieb
- Erhöhte Nutzlast
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Motor 1,4 Ltr. - 70 kW 16V
- Seitenschutzleisten schwarz
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole

Sonderausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Handschuhfach abschließbar
- Nebelscheinwerfer
- Laderaumtrennwand geräuschdämmend
- Armlehne vorn links
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radkappen
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- Komfort-Paket (1)
- Parkpilotsystem hinten
- Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (PVC)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Schiebetür rechts
- Audiosystem CD 50 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Clipboard in Armaturentafel
- Multimedia-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Komfortsitz vorn links
- Sitz vorn rechts mechan. verstellbar
- Ablagegalerie (über Frontscheibe)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Dockingstation für Navigationssystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WOL6WZA1AJ9633990


CarOnSale



6 Servicebestätigung
Ebbinghaus
Automobile GmbH
Filiale Dorstfeld
Arminiusstr. 51-53
44149 Dortmund
Tel. 0231 - 9174-0


OPEL
COMBO
COMBO




DEKRA
HU TÜVNORD
30.10.21
16d21b4
Stadt Bochum
Straßenverkehrsamt
Der Oberbürgermeister

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Schweller links (Verformung)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Heckklappe (Anderer Schaden, Rost): Rechte Tür lässt sich nicht öffnen.



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Nicht vorhanden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)