CarOnSale

Audi Q7

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



06/2022	92.570km	LEISTUNG 286 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q7 [DE - SUV5 50 3.0 TDI quattro EU6d, S line, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ4M7ND017826	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 92.570km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 83.986km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 182g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	165 µm ⚠
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Bremssättel Schwarz lackiert
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Radioempfang digital (DAB)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Heckleuchten LED
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI)
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2995 mm
- Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
- Dachkantenspoiler
- Licht- und Regensensor
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- MMI Touch (Touchscreen)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer LED
- Rußpartikelfilter
- Audi Drive Select
- Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid-Technologie
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Reifen-Reparaturkit
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Dachreling (Aluminium)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Audi music interface
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Frontkamera (Scheibe)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Servolenkung elektronisch gesteuert

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Parken mit Remote Parklenkassistent
- Assistenz-Paket Stadt
- Assistenz-Paket Tour
- Assistenz-Paket plus
- Audi Smartphone Interface
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: 360-Grad-Rundumschutz (Audi pre sense 360°)
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Kraftstofftank: 85 Ltr.
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Winterbereifung zusätzlich
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Cricket
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn und hinten
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Head-up-Display
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage Plus (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Seitenairbag hinten
- Sperrdifferential
- Fahrwerk (adaptive air suspension)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WAUZZZ4M7ND017826




Fahrweg kontrolliert
Hinten


Fahrweg kontrolliert
Vorn








AUDI





KIZ59842

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Schweller links (Kratzer)