CarOnSale

Volkswagen Touran 4Friends BlueMotion

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.09.2026



05/2014	210.592km	LEISTUNG 105 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touran 4Friends BlueMotion [AT - Van5 1.6 TDI BlueMotin Tech. DPF EU5, 4Friends, 2012 - 2013]	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZEW056092	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 210.592km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 191.353km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	175 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	190 µm ⚠	Heckklappe	115 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sondermodell 4Friends
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Anzeige für Waschwasserstand
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Einparkhilfe hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Perleffekt-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Spiegel-Paket
- Winter-Paket
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Dachreling silber eloxiert
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Multifunktionsanzeige Plus
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ1TZEW056092
2180 kg
3680 kg
1- 1150 kg
2- 1100 kg
Typ 1T

CarOnSale










Auto Service

THEURER'S



Datenauszug

12
1
24
2
10
30
25
9
29
26
3
8
28
4
7
6





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden): Klebereste