CarOnSale

Mitsubishi Outlander PHEV Basis Spirit 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2020	91.997km	135 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Outlander PHEV Basis Spirit 4WD [DE - SUV5 2.4 PHEV Plug-in Hybrid EU6d-T, Basis Spirit 4WD, (Facelift 2) 2020 -]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMBXDGG3WLZ026644	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 91.997km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 135 PS (99 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.360 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 89.983km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2020	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 40g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	85 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling silber
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor VA 60 kW / HA 70 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Eco-Drive
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Getränkehalter vorn und hinten
- Gurtstraffer vorn
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 165 kW (Motor 2,4 Ltr. - 99 kW)
- Infotainment-System: Mitsubishi Remote Services
- Innen-/ Außentemperaturanzeige
- Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Klavierlack-Optik
- Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack-Optik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen verstellbar
- Laderaumabdeckung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Liegesitz-Funktion, Sitze vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Modellpflege (2)
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2670 mm
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schließ-/Startsystem Smart Key
- Schnellladevorrichtung
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Mikrofaser
- Sitzheizung vorn
- SmartphoneLink Display Audio II (SDA II)
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole
- Stoßfänger teilweise Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz (Silber)
- USB-/Audio-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Lenkrad (Leder)
- Regensensor
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Navigationssystem TomTom

- Heckscheibe abgedunkelt
- Original Fahrzeug Farbe: RED DIAMOND

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

CarOnSale

CarOnSale

PHONE
MEDIA
NAV
HOME



PHONE
MEDIA
NAV
HOME
A/C
SYNC


SPORT










PLUG-IN HYBRID
EV










WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG






16.12.2020
M1
JMBXDGG9WLZ026844
MITSUBISHI
CW0
GGP21
AVEJRRC5DAAA
MITSUBISHI OUTLANDER
MITSUBISHI (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6,WLTP,DG,P/CI; M, N1 I
Hybr.B/E ext.aufl.
225/55 R18 98H
225/55 R18 98H
ROT
e1*2001/116*0408*32
17.05.2019
F.1/F.2:+80 U,7.2/8.2:+110 B,ANHÄNGEBETRIEBP.2:-55 KW/30 MI
N,1X60 KW,1X70 KW*BATTERIEKAPAZITÄT 13.8 KWH*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)