CarOnSale

Skoda Superb

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2016	49.934km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Superb	KATEGORIE Limousine
FIN TMBAJ7NP9G7007594	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 49.934km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	195 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefach für Regenschirm
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht LED
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Grau (Metall-Optik)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Maxi-DOT Farbdisplay
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Leuchtweitenregelung
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung LED
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Dynamischer Fernlichtassistent (Dynamic Light Assist)
- Perleffekt-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Innenausstattung: Leder
- Reserverad als Notrad
- Sitzlängsverstellung Beifahrersitz, vom Fond elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Aschenbecher vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Sonnenschutzrollo Heckscheibe und Seitenscheiben
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Blind Spot Detection)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















602
0.0 / SET




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Ab Start

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer
TMBAJ7NP9G7007594
Inspektion
in 27800 km oder 530 Tag(en)
Ölwechsel-Service
in 26600 km oder 344 Tag(en)



CarOnSale




HI
REST
MENU
SYNC
AUTO
A/C




ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!








DISTANCE +
S
E SPEED
T
OFF
CANCEL
ON
RESUME



0
AUTO












Comfort
10:46
Halberstadt
Sangerhausen
Erfurt
Sömmerda
153m
50m


BETRIEBSANLEITUNG


ŠKODA
EWG - Übereinstimmungsbescheinigung
Duplikat: 2. Ausstellung DUPLIKÁT




TMBAJ7NP9G7007594
SKODA
SUPERB
SKODA (C2)
LIMOUSINE
DIESEL
WQ627647


Landkreis Göttingen
Der Landrat
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Knackgeräusche beim Öffnen



- Heckklappe (Anderer Schaden): Knackgeräusche beim Öffnen



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)