CarOnSale

Mercedes-Benz C 220 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 29*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



10/2019	160.353km	LEISTUNG 194 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 220 d [DE - Kb5 C 220 d EU6d-T, Avantgarde, (Facelift) 2018 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2052141F975772	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 160.353km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 143.153km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Felgen Beschädigungen vorhanden

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Modellpflege mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Avantgarde Interieur
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kartentasche an Vordersitze
- Kraftstofftank: vergrößert
- Licht-Paket Advanced
- Park-Paket Advanced
- Sitz-Komfort-Paket
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Park-Paket mit Sensoren
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED High Performance
- Ausstattungs-Paket: Business Plus
- Fahrassistenz-Paket
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Getränkehalter vorn
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Night-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Smartphone integriert
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Heckleuchten LED
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Feuerlöscher
- Infotainment-Paket Advanced
- Innenraumlicht-Paket
- Komfort-Paket
- Licht-Paket
- Park-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad (Leder)
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Zusatzheizung (Standheizung)
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























DAIMLER AG
WDD2052141F975772
2205 kg
4075 kg
1035 kg
1205 kg

CarOnSale








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Mehrere Steinschläge auf der Oberfläche



- Motorhaube (Anderer Schaden): Mehrere Steinschläge auf der Oberfläche



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)