CarOnSale

# Mercedes-Benz C 43 AMG 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2018 | 43.284km | LEISTUNG<br>367 PS | KRAFTSTOFF<br>Benzin | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>C 43 AMG 4Matic [DE - Ca2 C43 AMG EU6, 4Matic, 2016 - 2018] | KATEGORIE<br>Roadster/Cabrio |
| FIN<br>WDD2054641F713661 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>43.284km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>367 PS (270 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>2.996 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>23.337km | LETZTER SERVICE AM<br>02/2021 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 03/2018 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>194g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>8.4l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (19 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 100 µm | Beifahrertür | 90 µm |
| Kotflügel vorne links | 230 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 125 µm |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 100 µm | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 205 µm ⚠ | Heckklappe | 120 µm |
| Dach | - | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Feststellbremse elektrisch
- Gurtbringer
- Innenhimmel schwarz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Parameterlenkung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einzelsitze hinten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fondsicherheits-Paket
- Heckleuchten LED
- Innenraumlicht-Paket
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Motor 3,0 Ltr. - 270 kW V6 KAT
- Reiserechner
- Sicherheitsgurte rot
- Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
- Tempomat

## Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Cabrio-Komfort-Paket
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenausstattung: Zierteile Carbon (AMG)
- Intelligent Light System LED
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Lenkrad (AMG Performance, Dinamica)
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Sport-Auspuffanlage (AMG Performance)
- Sportsitze AMG Performance
- Surround-System Burmester
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Aircap
- Diebstahl-Warnanlage
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- PRE-SAFE-System
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Zeituhr (Analog)
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Keyless Go Startanlage
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos


























DAIMLER AG
e1*2001/116*0431
WDD2054641F713661
2315 kg
4215 kg
1- 1155 kg
2- 1195 kg
Mercedes-Benz
197
TYP: 204
PZ: 7
ID 1,0 %
Made in Germany


CarOnSale


CarOnSale




















Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0823561043
1227283
EW261519




28.03.18
1313
GGJ000249
M1
AE
7
WDD2054641F713661
Mercedes-Benz
204
R45HP1
CZAA0404
AMG C 43
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kabrio-Limousine
715/2007*136/2014W
EURO6*WLTP1/CI2 M, N1 I
Benzin
0001
36WO
2996
P.4: 5500-6000*F.1/F.2:+100 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:+100 b
.Anh.Betr.*Fz ist bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m
.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h g
em.5.Aend.V0.z.9.Ausn.V0.z.StV0 ausgestattet*Datum zur
Emissionsklasse: 28.03.2018***
2
02
270
/6000
250
4762
1877
1423
1870
75
2315
194
2315
1155
1195
1155
1195
95
3750
74
1800
750
4
225/40 R19 93Y XL
255/35 R19 96Y XL
SCHWARZ
e1*2001/116*0431*46
11.01.18
K
EW261519



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag, Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag, Undicht)




- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag, Undicht)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)