
CarOnSale

Audi TT Coupe/Roadster

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 54*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2012	170.820km	340 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG TT Coupe/Roadster [DE - Cp2 2.5 TFSI quattro EU5, 2009 - 2014]	KATEGORIE Coupé
FIN TRUZZZ8J9C1901225	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 170.820km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 340 PS (250 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.480 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 149.123km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 197g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	210 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	440 µm ⚠	Heckklappe	125 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Aluminium / Chromfarben
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Erweiterte Aluminium-Optik
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motor 2,5 Ltr. - 250 kW 20V TFSI
- Nebelschlussleuchte integriert
- Optik-Paket Leuchten
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltwegverkürzung
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Seitenairbag vorn
- Sensor Ölstandanzeige
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU

Sonderausstattung

- Audi music interface
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckspoiler (elektrisch ausfahrbar)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Audi exclusive
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht-Paket
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Optik-Paket Aluminium matt
- Reifenkontroll-Anzeige
- Satz Adapterkabel Audi music interface
- Schalensitze vorn Audi exclusive
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Sonderlackierung Daytonagrau Perleffekt
- Sound-System BOSE
- Sprachsteuerungs-System
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Vorrüstung Diebstahltracking-Anlage / Ortungsassistent (Vehicle-Tracking-System, VTS)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Licht- und Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















RTLRADIO
TT 2.0 TFSI





AUDI HUNGARIA MOTOR KFT
e1-2001/116-0369
TRUZZZ8J9C1901225
1675 kg
1060 kg
0860 kg
Typ 8J
EU5

CarOnSale


CarOnSale












AUTO













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Chrom



- Innenraum (Anderer Schaden): Chrom



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)