CarOnSale

Mercedes-Benz EQS 450+

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2023	126.531km	148 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG EQS 450+ [DE - SUV5 EQS 450/450+, + Electric Art (118 kWh), 2022 - 2026]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1NDM2DB5PA012736	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 126.531km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 148 PS (109 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 121.017km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
108,4 kWh	0,5 h	11,3 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	190 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	500 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Ambientebeleuchtung mehrfarbig

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Assistenz-Paket
- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Ausstattungs-Paket USB Plus
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Electric Art
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektromotor 265 kW (cont. 109 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- HV-Batterie 118 kWh
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Premium
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Premium, erweitert
- Innenausstattung: Zierteile Feinstruktur-Optik
- Innenhimmel schwarz
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Go-Paket
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Komfort-Kopfstützen vorn
- Komfortsitze vorn
- Kommunikationsmodul (LTE Advanced) Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, galvanisiert
- Memory-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Mittenairbag vorn
- Multimediasystem (Connect 20 Premium)
- PRE-SAFE-System
- Radstand 3210 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitze elektr. verstellbar
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Sitzheizung vorn
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch
- Vorrüstung car sharing
- Vorrüstung Multimediasystem MBUX Entertainment Plus
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentral-Display (OLED)
- Vorrüstung Digitales Radio
- Elektric-Art Interieur
- Ausstattungs-Paket: Advanced Plus
- Diebstahlschutz-Paket Plus
- Diebstahl-Warnanlage
- Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Panorama-Schiebedach

- Digital Light mit Projektionsfunktion
- Sound-System
- Ambiente-Beleuchtung, Aktive
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Original Fahrzeug Farbe: HIGHTECH SILBER
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Stau-/Ablagefach unter Mittelkonsole
- Ladekabel mit Schukostecker
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Premium
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Wendematte und Ladekantenschutz
- Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Digital Light mit Projektionsfunktion
- Sound-System
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Ambiente-Beleuchtung, Aktive
- Ladekabel mit Schukostecker
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung hinten
- Diebstahlschutz-Paket Plus
- Entry-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Surround-System Burmester
- Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Multifunktions-Telefonie
- Sound-System mit Soundpersonalisierung
- Diebstahl-Warnanlage
- Infotainment-System: Remote Services Premium
- Kamerasystem 360 Grad
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- Panorama-Schiebedach
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Stau-/Ablagefach unter Mittelkonsole
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Hinterachslenkung 10° Lenkwinkelanpassung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







































CarOnSale



Servicehistorie
Mercedes-Benz


MERCEDES-EQ
Mercedes-EQ Models


Zulassungsbescheinigung Teil I
KA-S-O-104/23-00029
Karlsruhe
04.2026
14.04.2023


A 712 28
Umgeld
Fahrzeug außer Betrieb gesetzt
Karlsruhe, 30.09.2026


Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II
GS877405

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)




- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)