CarOnSale

Fiat Doblò SX Kombi

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2022	68.655km	120 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Doblò SX Kombi [DE - Kb5 1.6 Multijet EU6d, SX (N1), (Facelift) 2021 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN ZFA26300006X81098	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 68.655km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2022	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Verkäufer wurden diese Teile erneuert:Adblue Steuergerät, Lambdasonde und Partikelfilter.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefach im Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel teilweise lackiert
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckflügeltüren mit Verglasung / Heckwischeranlage
- Infotainment-System: UConnect mit DAB Radioempfang (Touchscreen 5")
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klimaanlage
- Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- LKW-Zulassung
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW JTDM 16V
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher und Dachantenne
- Radstand 2755 mm
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenbremse vorn verstärkt
- Schiebetür links mit Fenster
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Seitenairbag vorn
- Seitenfenster Lade-/Fahrgastraum hinten verblecht (3.Sitzreihe)
- Seitenfenster Schiebetür rechts
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts längsverstellbar / neigungsverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger teilweise Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Armlehne vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

Sonderausstattung

- Außentemperaturanzeige
- Eco-Jet-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Metallic-Lackierung
- Reserverad vollwertig
- Rückfahrkamera Park View
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn links
- Sitzheizung vorn rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Zuheizer
- Start/Stop-Anlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















ENERGY NUERNBERG


CarOnSale









Unbenannte Straße
3D
Als Ziel auswählen




FCA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
ZFA26300006X81098




23.12.2022
ZFA26300006X81098
FIAT
263
WYC1B
SN5H5C
FIAT DOBLO
FCA ITALY (I)
Diesel
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.12.2022*
19.05.2023


Landratsamt Schwandorf
Zulassungsbehörde
92421 Schwandorf
ZBI 28892



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)