CarOnSale

Mini Countryman Cooper S All4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2017	223.851km	192 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Countryman Cooper S All4 [DE - SUV5 Cooper S EU6, Cooper S ALL4, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WMWYT110003B65821	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 223.851km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 192 PS (141 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 194.659km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2017	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN	KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	245 µm ⚠	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	310 µm ⚠
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	165 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	215 µm ⚠
Motorhaube	300 µm ⚠	Heckklappe	155 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Dach Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 141 kW 16V
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2670 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Sportsitze vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht
- Türgriffe innen verchromt
- Wagenheber
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: BRITISH RACING GREEN II

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Chili
- Dachreling schwarz
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Head-up-Display
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Licht-Paket
- Ablage-Paket
- Armauflage vorn
- MINI Driving Modes
- Telefonie mit Wireless Charging (Bluetooth-Telefonie, Audio-Streaming und Sprachsteuerung)
- Sitzheizung vorn
- Ausstattungs-Paket: Wired
- Dachreling silber
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon
- Metallic-Lackierung
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Excitement-Paket
- Nebelscheinwerfer LED
- Fußmatten Velours
- Telefonie mit Wireless Charging (Bluetooth-Telefonie, Audio-Streaming und Sprachsteuerung)
- MINI Connected XL (Schnittstelle)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Business-Paket
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Panoramadach (Glas)
- Sitze hinten längsverstellbar
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung und Abbiegelicht
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Audio-Navigationssystem Professional
- Dachhimmel Anthrazit

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WMWYT110003B65821

COUNTRYMAN

CarOnSale













TECTROL
Letzter Ölwechsel
Nächster Ölwechsel


Premio



SERVICE HISTORIE
BAYERN 1 12:00
Datum: 10.09.2025 Service: 00250 MINI
OK Datum: 03.12.2024 Service: 00250 MINI
Kilometer: 175.767 km
OK Datum: 28.02.2024 Service: 00250 MINI
Kilometer: 160.769 km
OK Datum: 19.10.2023 Service: 00250 MINI
Kilometer: 147.464 km

SERVICE HISTORIE
BAYERN 1 12:00
Kilometer: 128.277 km
Datum: 05.10.2022 Service: 00250 MINI
Kilometer: 111.001 km
OK Datum: 06.12.2021 Service: 00250 MINI
Kilometer: 85.545 km
OK Datum: 04.05.2020 Service: 00250 MINI
Kilometer: 46.859 km


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)