


Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde:	
Berichtsnummer:	
Amtl. Kennzeichen:	

Fahrzeugdaten

Volkswagen Multivan lang Style

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WV2ZZZST6SH036161**	Laufleistung abgelesen:	**37216 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**14.07.2025 / 2024**	Besichtigungsdatum/-ort:	**04.11.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**VAN/MPV**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0603//CQJ**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**1968 ccm / 110 kW (150 PS)**	Antriebsart:	**Frontantrieb**
Lackfarbe:	**Pure Grey**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 7**
Nächste HU / AU:	**07.2028 / 07.2028**	Polster Art:	**Lederimitat**
Farbe Innenausstattung:	**Grau**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Kumho**	**235/50/R18/101H 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Kumho**	**235/50/R18/101H 4 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Kumho**	**235/50/R18/101H 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Kumho**	**235/50/R18/101H 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**nicht vorhanden**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Bridgestone**	**215/60/17/104/102H 7 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Bridgestone**	**215/60/17/104/102H 7 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Bridgestone**	**215/60/17/104/102H 8 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Bridgestone**	**215/60/17/104/102H 8 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antriebsart Frontantrieb
- Ausführung MULTIVAN
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Digital Cockpit Pro (Instrumentenanzeige Digital)
- Fahrassistenz-System Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Fahrerhaus Textil
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED
- Innenleuchtenkonzept im Fahrgastraum
- Intelligent Speed Assist inkl.
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Ready 2 Discover (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet)
- Ausführung Style
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Teppich
- Chromleisten seitlich und Heckklappe unten
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System Ausweich-Assistent und Abbiege-Assistent
- Fahrassistenz-System Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System Verkehrszeichenerkennung
- Funkschlüssel (2)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Karosserie/Aufbau Bus
- Kraftstofftank 58 Ltr.
- Leuchtweitenregelung automatisch und Kurvenlicht dynamisch
- Luftausströmer im Fond
- Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Pedale Edelstahl
- Radstand 3124 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rückfahrkamera
- Schlechtwetter-Licht
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch, geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbezug / Polsterung Mikrovlies / Kunstleder
- Sitze im Fahrerhaus Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum 2.Reihe mit Vorbereitung für 2 Armlehnen innen
- Sprachassistent IDA und elektronische Sprachverstärkung
- Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht mit Coming Home / Leaving Home
- Umfeldleuchte in Heckklappe und Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock)
- Zul. Gesamtgewicht 2,85 t
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Ladekantenabdeckung in Kunststoff, mit Edelstahleinsatz
- Lichtleiste zwischen Scheinwerfer
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
  Vorbereitung Onlinedienste
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB vorn und 4 x USB-Ladeanschluß Fahrgastraum (Typ C)
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Regensensor
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schubladen unter Rücksitze außen und 2 Abfallbehälter
- Seitenairbag / Kopfairbag / Center-Airbag vorn und Kopfairbag hinten
- Sitzausstattung 7-Sitzer
- Sitze im Fahrerhaus 4 Armlehnen, Lendenwirbelstützen elektr. und Klapptische
- Sitze im Fahrerhaus Fahrer- und Beifahrersitz, heizbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum 1.Reihe mit 2 Armlehnen innen (abnehmbar)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Umfeldbeleuchtung seitlich mit Projektionsfunktion
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zusatzheizung

Sonderausstattung

- Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet)
- Bordwerkzeug, Reifen-Reparaturkit und Wagenheber
- Fahrassistenz-Paket Advanced
- Anhängerkupplung mit Anhänger-Rangierassistent und Parklenkassistent (Trailer Assist / Park Assist)
  Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, schwenkbar, inkl. Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
- Ausstattungs-Paket Easy Open Basic
- Bremsscheiben vorn 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum - schiebbar, vorn

• Frontscheibe heizbar • Head-up-Display • Insassen-Schutzsystem proaktiv • Sonderlackierung Pure-Grey uni • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion • Multifunktionstisch verschiebbar • Sitz-Paket 7-Sitzer, 2-2-3 vis-a-vis (2 Einzelsitze, 2 Einzelsitze entgegen der Fahrtrichtung, 3 Einzelsitze) • Winterbereifung zusätzlich	links/rechts, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) • Sicherheitsabdeckung / Trennnetz • Innenausstattung Dekoreinlagen Dark Silver brushed • LM-Felgen 7,5x18 (Toshima, Anthrazit) • Laderaumunterteilung, Gepäcksicherungsnetz und Klappbox • Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion • Schließ-/Startsystem Keyless Advanced mit Safesicherung • Sound-System Harman-Kardon (inkl. Verstärker und Subwoofer)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt: **Eingeschränkt durchgeführt**

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Laufleistung plausibel: **Nicht prüfbar**

Nicht prüfbar

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung: **Innerhalb der Toleranzen**

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden: **-**

-

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✔ Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	✔ In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
2.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
3.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
4.	Motorhaube	Steinschlag
5.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren

	Bauteil	Schaden
6.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
7.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
8.	Innenraum	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen




Motorraum




Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges




Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



2. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



3. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



3. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



4. Motorhaube

Steinschlag



5. Windschutzscheibe

Gebrauchsspuren



6. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



7. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren