CarOnSale

Peugeot 207 Roland Garros

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2009	138.135km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 207 Roland Garros [DE - Cp/Ca2 1.6 16V VTi 120 EU4, Roland Garros, 2008 - 2009]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN VF3WB5FWC9E044290	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 138.135km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2009	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 155g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	195 µm ⚠	Beifahrertür	360 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	365 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Ein Schlüssel ohne Funkfernbedienung;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Auspuffblende (Chrom)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Einparkhilfe akustisch
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP)
- Metallic-Lackierung
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Parfumspender
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: LACK GRAU ERMITAGE/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK

Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUTOMOBILES PEUGEOT


CarOnSale

CarOnSale










30.06.2009 3003 AEE000182 02 01 0088/06000
AE - - 04037 --1750
VF3WB5FWC9E044290 C 1393 - 1397 --01417
PEUGEOT - 00042 -
***** 155 001720 001720
WB5FW* 01050 00900 -
WB5FWC 01050 00900 -
82 04500 74
207 01040 0600 004
PEUGEOT (F) 195/55R16(87V)
VZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. 195/55R16(87V)
CABRIO-LIMOUSINE -
70/220*2003/76B/EG 7 GRAU
EURO 4 e2*2001/116*0340*13
BENZIN 30.09.2008 R DS3179
0001 0462 01598 -
UL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2570KG BIS 12% STEIG.OD.MAX.2650
S 8% STEIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.06.2009*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Dach (Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Cabrioverdeck (Verdeck defekt)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)