CarOnSale

BMW xDrive 20 d Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2019	145.684km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 20 d Advantage [DE - SUV5 xDrive20d EU6d-T, Advantage, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAUZ35010NE16532	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 145.684km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 99.367km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armauflage vorn
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Harnstofftank (SCR): 21,8 Ltr.
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2864 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Serien-Fahrwerk
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Multifunktion für Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Vivus
- Außenspiegel heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Remote Services
- Sitzheizung vorn
- Alarmanlage
- CD-Laufwerk
- Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
- Sportsitze vorn
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- WLAN-Hotspot
- Service-System: Concierge Services
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Verglasung Akustikglas
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Audio-Navigationssystem Professional
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBAUZ3501DNE16532

CarOnSale









1587-0



Historial de servicio
OK Fecha: 25.06.2024 Servicio: 00120 BMW
OK Fecha: 27.07.2023 Servicio: 00120 BMW
OK Fecha: 12.08.2022 Servicio: 00120 BMW
OK Fecha: 21.12.2021 Servicio: 00120 BMW


Historial de servicio
OK Fecha: 24.08.2021 Servicio: 00120 BMW
OK Fecha: 20.08.2021 Servicio: 00120 BMW
OK Fecha: 18.09.2020 Servicio: 00120 BMW
OK Fecha: 02.08.2019 Servicio: 00120 BMW




08.08.2019 0005 WBW001586
WBAUZ3501NK16532
BMW
53X
UZ35
K3 XDRIVE20D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
AUBOS;WUT;DG;PI/CI M, N1 I
Diesel
0002 M 36DG W 1995
7.2/8.2; *165 B.ANHÄNGERSTRIKR *WW.ABK LT.KOTG *DATUM ZUR EM
ISSIONSKLASSE: 08.08.2019*


FN357334

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)




- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)