Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Polo VI R-Line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAWZNY005235
Kilometerstand: 48.379 km
Erstzulassung: 11.10.2021
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



























MENU
HOME
13:17


MENU
HOME
Einparkhilfe
Fahrweg kontrollieren!


MENU
HOME
Fahrweg kontrollieren!


13:18
35.0°C
R
0
km/h


MENU
HOME
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVWZZZAWZNY005235
Inspektion in 24400 km oder 468 Tagen
Ölwechsel-Service in 9400 km oder 103 Tagen
























Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Polo VI R-Line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAWZNY005235
Kilometerstand: 48.379 km
Erstzulassung: 11.10.2021
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Stoßfänger vorne Kühlergrill, lose befestigen



Stoßfänger vorne Kühlergrill, lose befestigen



Motorhaube - Delle entfernen



Motorhaube - auslegen & polieren



Motorhaube - auslegen & polieren



Ersatzrad / Tirefit - Füllmittel erneuern



Dach - Lackieren



Dach - Lackieren



Dachhimmelverkleidung hinten links steht ab



Dachhimmelverkleidung hinten links steht ab



Einstieg VL Kratzer Gebrauchsspur



Stoßfänger V Spoiler zerkratzt ern

Händlerfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Volkswagen	Polo VI R-Line	1.0 TSI EU6d, R-Line, (Facelift) 202..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
WVWZZZAWZNY005235	Lim. Schrägheck	5	Frontantrieb	0603/CNH

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	11.10.2021	k. A.	k. A.	81 kW	3	999	04/27

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	48.379 km	60.000 km	nein	09/25	41.567 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Reef Blue Metallic	metallic	k. A.	25.11.2026	9.400 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzmittelbahnen der Vordersit..	Grau	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	128 (WLTP)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..
Ambiente-Beleuchtung weiß	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb
Anzeige für Waschwasserstand	App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App..	Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami..
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenf..	Ausstattung R-Line
Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving..	Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	Bordbuch Halterung unter Fahrersitz
Chrom-Paket 2	Dachhimmel Stoff, schwarz	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlöss..
Einparkhilfe vorn und hinten	Einstiegsleisten vorn R-Line	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa..
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibe Verbundglas getönt	Funkschlüssel / Handsender (2)	Fußmatten Textil
Fußraumbeleuchtung vorn LED	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Handbremshebelgriff Leder
Heckscheibenwischer	Innen- und Leseleuchten vorn und hinten LED	Innenausstattung: Dekoreinlagen Grey Anon..
Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze ..	Karosserie: 5-türig
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lautsprecher (6)	Lendenwirbelstützen vorn
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltf..	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..
Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)	Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablag..	Mobile Online Dienste Vorbereitung We Conn..
Modellpflege	Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn..
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli..	Nebelschlussleuchte	Notrufsystem
Otto-Partikelfilter (OPF)	Pedale Edelstahl	Radioempfang digital (DAB+)
Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kop..
Servolenkung	Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und En..
Sitzbezug / Polsterung: Stoff R-Line	Sitze vorn höhenverstellbar	Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
Sitzheizung vorn	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger R-Line	Verbandkasten und Warndreieck	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..
Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung	

Sonderausstattung:

Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwa..	Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige di..
IQ.DRIVE-Paket	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	LM-Felgen 7x17 (Bergamo, schwarz glanzged..
Metallic-Lackierung	Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Lade..	Navigationsfunktion Discover Pro inkl. Strea..
Panorama-Schiebedach elektrisch	Perleffekt-Lackierung	Raucher-Paket
Rückfahrkamera (Rear View)	Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safe..	Sport-Fahrwerk
Verglasung hinten abgedunkelt (75%)	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe e..	

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Wertminderung geschätzt ca.: Dach nachlackiert, Stoßfänger vorne erneuert (0,00 €)

Händlerfahrzeugbewertung

Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Dach - Lackieren (1)
2.	Einstieg VL Kratzer Gebrauchsspur
3.	Motorhaube - auslegen & polieren
4.	Motorhaube - Delle entfernen (2)
5.	Stoßfänger V Spoiler zerkratzt ern
6.	Stoßfänger vorne Kühlergrill, lose befestigen (3)
	Zwischensumme (Netto)

Bemerkung zum optischen Zustand:
zu (1): Restspuren Rep-Lackierung ersichtlich; zu (2): Gebrauchsspur; zu (3): Schadenerweiterung möglich;

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Dachhimmelverkleidung hinten links steht ab (Anpassen, Schadenerweiterung möglich)
2.	Ersatzrad / Tirefit - Füllmittel erneuern (Reifendichtmittel)
	Zwischensumme (Netto)

Bemerkung zum technischen Zustand:
Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	COC-Papiere fehlen
2.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
	Zwischensumme (Netto)

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	(U) Nachlackierung - Dach nachlackiert, Stoßfänger vorne erneuert
	Summe

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	Instandgesetzt	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Händlerfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 215/45 R17 91W	VL 5,00 mm (Nexen)	VR 5,00 mm (Nexen)	
	Reifen hinten 215/45 R17 91W	HL 6,00 mm (Nexen)	HR 6,00 mm (Nexen)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung k. A.	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	X
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	X
Wagenheber	X	Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Wertminderung geschätzt ca.: Dach nachlackiert, Stoßfänger vorne erneuert (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Polo VI R-Line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAWZNY005235
Kilometerstand: 48.379 km
Erstzulassung: 11.10.2021
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Stoßfänger vorne Kühlergrill, lose befestigen



Stoßfänger vorne Kühlergrill, lose befestigen



Motorhaube - Delle entfernen



Motorhaube - auslegen & polieren



Motorhaube - auslegen & polieren



Ersatzrad / Tirefit - Füllmittel erneuern



Dach - Lackieren



Dach - Lackieren



Dachhimmelverkleidung hinten links steht ab



Dachhimmelverkleidung hinten links steht ab



Einstieg VL Kratzer Gebrauchsspur



Stoßfänger V Spoiler zerkratzt ern