CarOnSale

Hyundai i30 1.4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2010	155.769km	105 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i30 1.4	KATEGORIE Limousine
FIN TMADB51CABJ132713	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 155.769km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.396 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 118.894km	LETZTER SERVICE AM 07/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2010	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Riss/Bruch	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;
Batterie	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; Händler

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
e11*2001/116*0343
TMADB51CABJ132713
1720 kg
2920 kg
960 kg
920 kg
MODEL
i30
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM
J G 9A XP


CarOnSale

CarOnSale



HYUNDAI


HYUNDAI


04.06.2010 1349 AAA00040 4
M1 AF
TMADB51CABJ132713
HYUNDAI
FDH
BSP71
M56AZ1
I 30 J 30 CW
HYUNDAI MOTOR (CZ)
FZ Z PERS.BEF.B. 8 SPL
MEHRZWECKFAHRZEUG
70/220*2003/76B
EURO 4
BENZIN
0001 0462 1396
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 04.06.2010*
2 1 776200 185
4280 - 1775 -
1480 - 1268 - 1368
55 -
135 1720 1720
960 920 -
960 920 -
83 4725 71
1200 550 5 -
185/65R15 88H
185/65R15 88H
GRAU 7I
E FS464553


Jul 24
"GBZyNcu"
Rhein-Erft-Kreis
-Der Landrat-
Straßenverkehrsamt


FS464553

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Rad (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Ohne Funktion)



- Innenraum (Verschleiß)