CarOnSale

Renault Megane Expression

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2009	250.858km	90 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Megane Expression [DE - Kb5 1.5 dCi 90 FAP EU4, Expression, 2009 - 2009]	KATEGORIE Kombi
FIN VF1KZ0C0541800224	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 250.858km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 237.122km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2009	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm ⚠	Türe hinten rechts	260 µm ⚠
Seitenteil hinten links	1270 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1630 µm ⚠
Motorhaube	305 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	315 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse verschlissen (Eisen): vorne;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Außentemperaturanzeige
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Verglasung getönt
- Rücksitzbank klappbar
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Wegfahrsperre
- Rußpartikelfilter
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Gepäck-/Laderaum-Unterteilung aufklappbar
- Mittelkonsole
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,5 Ltr. - 66 kW dCi Diesel FAP
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Verzurrösen im Koffer-/Laderaumboden
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive
- Getriebe 5-Gang
- Dachreling verchromt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Nebelscheinwerfer
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Original Fahrzeug Farbe: ROT DYNA
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Kopfstützen hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Türgriffe außen schwarz
- Fensterheber elektrisch vorn
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Klimaanlage
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Tagfahrlicht
- Servolenkung elektrisch
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Raucher-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















VF1KZ0C0541800224

CarOnSale


MEGANE
CarOnSale






KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN
RENAULT




RADIO/CD
START STOP



RENAULT
EG - ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG






Fahrzeug abgemeldet am
03. Okt. 2008




Genehmigungsnummer
e2*2001/116*0373*06
A7 Nationaler Code 167626
J Fahrzeugart / Klasse Personenkraftwagen / M1
D1 Marke RENAULT
D3 Handelsbezeichnung MEGANE
D2 Type/Variante/Version Z/KZ0C/KZ0C05
A22 Anzahl der Vorzulassungen 1
A21 Der/Die Übereinstimmungsbescheinigung ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Kratzer)




- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)




- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)