CarOnSale

Volkswagen Sharan Sky BMT

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2012	170.553km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sharan Sky BMT [AT - Van5 2.0 TDI BlueMotion Tech. EU5, Sky, 2011 - 2014]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZ7NZCV051223	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 170.553km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 91.921km	LETZTER SERVICE AM 02/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	280 µm ⚠
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	260 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abfallbehälter
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Ausführung: BlueMotion
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling verchromt
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetüren links und rechts manuell betätigt
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sky BlueMotion
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türverriegelung automatisch
- Umfeldleuchte in Heckklappe

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Frontscheibe heizbar
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ7NZCV051223




CarOnSale








Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
Datum 5.2.18
km-Stand 91021
Rechnungsnummer
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch
Dieselpartikelfilter
DSG® Öl und Filter
Erdgasbehälter und -leitungen
Flüssiggasfilter (Papierfilter)
Gasfilter
Haldex-Kupplung: Öl
Keilrippenriemen
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllflasche
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
VW Mobilitätsgarantie

Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
Datum 27.1.2016
km-Stand 65695
Dieselpartikelfilter
DSG® Öl und Filter
Erdgasbehälter und -leitungen
Flüssiggasfilter (Papierfilter)
Gasfilter
Haldex-Kupplung: Öl
Keilrippenriemen
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllflasche
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen



Datenauszug

12
1
24
2
25
3
26
4
5
28
7
8
29
9
30
10
11




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Fehlt



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Schiebedach Rollo defekt



- Innenraum (Riss/Bruch)