CarOnSale

Jaguar XF

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



04/2021	146.716km	LEISTUNG 250 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jaguar	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XF	KATEGORIE Limousine
FIN SAJBB4BX8MCY88989	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 146.716km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 250 PS (184 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 126.144km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2021	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 191g/km (WLTP) 162g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (WLTP) 7.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	215 µm ⚠	Beifahrertür	255 µm ⚠
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm ⚠
Motorhaube	320 µm ⚠	Heckklappe	115 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Einpark Kamera vorne und hinten ohne Funktion

ZUSATZINFORMATIONEN

Einpark Kamera vorne und hinten ohne Funktion, Subwoofer verbaut

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ambiente Interieurbeleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED mit Lauflicht
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Bremsscheiben vorn / hinten: 355 mm / 325 mm
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Einstiegsblenden (Edelstahl) beleuchtet, mit Schriftzug Jaguar
- Einstiegsblenden (Edelstahl) beleuchtet, mit Schriftzug R-Dynamic
- Fußmatten Premium
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- InControl Apps Mobile Online Dienste
- InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- Infotainment-System: Pivi Pro
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Engineered Wood
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenanzeige TFT-Infodisplay HD
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Kühlergrill schwarz mit Chromeinfassung
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Luftauslass Blende seitlich, Chrom
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo KAT
- Nebelschlussleuchte integriert
- Original Fahrzeug Farbe: BRITISH RACING GREEN
- Parkbremse elektronisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenrahmen Chrom
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik, Memoryfunktion und Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Leder, 3-Speichen) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder genarbt, perforiert
- Sitze vorn elektr. verstellbar (18-fach, mit Memory)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Audiosystem Jaguar 180 Watt Klangsystem (CD/DVD)
- Bluetooth-Schnittstelle
- Navigationssystem Pro
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Warnsystem Totwinkel bei Türöffnung hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage geländeabhängig (All Surface Progress Control, ASPC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond
- Kamerasystem 360 Grad
- Keyless-Entry
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag vorn
- Stop-Start-Anlage
- Surround-Kamerasystem

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Scheinwerfer LED
- Antriebsart: Heckantrieb
- Sport-Fahrwerk

Sonderausstattung

- Dachhimmel Morzine Ebony
- Ionisator zur Luftreinigung
- Smog-Sensor / Luftgütesensor
- Metallic-Lackierung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Diebstahlschutz-System satellitengestützt (Secure pro)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-Paket
- Lenkrad heizbar
- Frontscheibe heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Warnsystem Totwinkel bei Türöffnung hinten
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Frontscheibe infrarot-reflektierend
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem (FCW)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















0
N






SE
P250
SAJBB4BX8MCY88989


CarOnSale









29.04.2021	1590	AFZ000313	2	1	184/5500
M1		AA	4982-5079		1890
SAJBB4BX8MCY86989		2	1456		1735-1828
Jaguar			-	100	-
JB			191	2290	2290
ADBDF0			1090	1300	-
50CB010			1090	1300	-
-			74	3750	69
Jaguar XF			1900	750	5
Jaguar Land Rover (UK)			245/40R19 98Y		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			245/40R19 98Y		
Limousine					
715/2007*2018/1832AP			Grün		6
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e5*2007/46*1048*03		
Benzin			06.10.2020	K	HX696581
0001	36AP	1997			
WW,AHK LT,EGTG*					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)