CarOnSale

Ford Transit Custom

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



09/2020	79.163km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transit Custom	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WF0YXXTTGYLK61062	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 79.163km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 61.636km	LETZTER SERVICE AM 09/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 192g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug war beklebt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum
- Bordcomputer
- Einstiegsleuchten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- LKW-Zulassung
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT
- Parkpilotsystem
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radioempfang Digital (DAB+)
- Radstand 2933 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheinwerfer H4
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Sitz-Paket 25: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz - in Velours
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger teillackiert
- Style-Farb-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Trend
- Verglasung getönt
- Verzurrösen (8)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung leicht getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Seitenschutzleisten in Wagenfarbe
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Türgriffe außen und Heckklappengriff in Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE

Sonderausstattung

- Armlehnen vorn
- Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Laderaumschutz-Paket 2
- Sitz-Paket 9 / 15 Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz inkl. Sitzheizung, Stoff
- Holzfussboden im Laderaum
- Frontscheibe heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Dachgepäckträger
- Heckscheibenwischer
- Laderaumtrennwand hoch hinter Fahrer und Beifahrer, mit Fenster und Durchlademöglichkeit unten
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch
- Generator 240 A
- Laderaumleuchte LED
- Sicht-Paket 1
- Heckscheibe heizbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VF0YXXTTGYLK61062

CarOnSale


CarOnSale




ANTENNE
TUNE
REAR
A/C






Ford



Ford
AIRBAG











24.09.2020	8566	BMU05606 5	02	01	0096/03250	160
N1	BB		04972 - 05120		- - 2032	
WF0YXXTTGYLK61062	9		- - 1982		001962 - 002259	
FORD			-	00112	-	
FCC			0192	003400	003400	
BKFB1ABX			01625	02015	-	
M3WRASABCAIED			01625	02015	-	
			075	02625	071	
TRANSIT CUSTOM			02500	0750	003	-
FORD (D)			215/65R16C			
FZ.Z.GUE.BEF. B. 3,5 T			215/65R16C			
VAN			-			
715/2007*2018/1832CI						
EURO6;WLTP;CI;P/CI;N1 III, N2			e1*2007/46*1005*18			
DIESEL			14.05.2020	K	FV062300	
0002	36CI	01995	-			
*WW. AHK LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION						
:5365*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Dach (Kratzer, Rost)



- Dach (Kratzer, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Anderer Schaden): Schwergängig



- Heckklappe (Rost, Anderer Schaden): Schwergängig



- Heckklappe (Rost, Anderer Schaden): Schwergängig



- Heckklappe (Rost, Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)