CarOnSale

Volkswagen up! cross up!

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2014	62.049km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG up! cross up! [DE - LimS5 cross up! 1.0 EU5, 2013 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAAZED072870	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 62.049km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 56.089km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	-
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel silber lackiert
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Doppeltonhorn
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrwerk höhergelegt
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumboden verschiebbar
- Getriebe 5-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 55 kW
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2421 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitzbank umklappbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger Sport-Design, lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Ausstellfenster hinten

Sonderausstattung

- Cool & Sound-Paket 1
- Navigationssystem: mobiles Navigationssystem (maps+more)
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Winter-Paket
- Multimediabuchse AUX-IN
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Sitzheizung vorn
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Perleffekt-Lackierung
- Sound-System Sound plus (Lautsprecher zusätzlich)
- Audiosystem RCD 215 MP3 (Radio/CD-Player)
- Klimaanlage Climatic
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Außenspiegel asphärisch, links
- Drive-Paket
- Raucher-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Nebelscheinwerfer integriert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
e13*2007/46*1187
WWWZZZAAZED072870
1300 kg
1 0680 kg
2 0950 kg
Typ AA
CHYB 2010
4942111


CarOnSale

















01.04.2014 0603 BGV00026X
M1 AB
WVWZZZAAZED072670 9
VOLKSWAGEN
AA
ABCHYB
FM5FH5CF0107MJVR0N1CVW
UP!
VOLKSWAGEN-VW
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*195/2013J
EUROS;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35J0 00999
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 01.04.2014*
02 01 0055/06200 167
03561 1649
1493-1516 00996
109 001300 1300
00680 00650
00680 00650
077 03750 071
165/70 R14 81T
165/70 R14 81T
schwarz
e13*2007/46*1167*10
08.10.2013 K EG717803



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)