CarOnSale

Skoda Octavia

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.09.2026



04/2022	139.224km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJJ7NX7NY061824	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 139.224km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 89.269km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2022	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (WLTP) 100g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (WLTP) 3.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagefach für Regenschirm
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung und Memoryfunktion
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel grau
- Dachreling eloxiert
- Doppeltonfanfare
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Frontkamera
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber mit Ambiente-Beleuchtung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Knieairbag Fahrerseite
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Licht- und Regensensor
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelscheinwerfer LED
- Notrufsystem
- Parkbremse elektronisch
- Phonebox
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style schwarz
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung)
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
- Tagfahrlicht LED
- Türen mit Warnleuchte

- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wireless SmartLink
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Original Fahrzeug Farbe: STRIBRNA BRILLIANT/ BRILLIANTSILBER

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Reise
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Fahrassistenz-Paket: Traveller
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (pACC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Head-up-Display
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Audio-Navigationssystem Columbus mit 10" Touchscreen
- Infotainment-Paket Columbus Plus
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Lenkrad mit Freihanderkennung (kapazitives Lenkrad / Hands Off Detection, HOD)
- Mobile Online Dienste

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















ffn

TMBJJ7NX7NY061824


CarOnSale

CarOnSale


Algiers
Tripoli
Rom
Roma
Paris
Edinburgh
Berlin
Oslo
SYNC

Fahrweg kontrollieren
SYNC








OFF
SPEED CANCEL
ON
RESUME



AUTO







Telefon
Radio/Medien
Navigation
Fahrzeug
Ambiente-beleuchtung
Anleitungen
Smartlink
Nutzer
Assistenten
Klang
15:31
SYNC





ŠKODA
BETRIEBSANLEITUNG


EG-Übereinstimmungsbescheinigung
ŠKODA




DEKRA


Kraftstoff Diesel
Ergebnisse
GESAMTERGEBNIS:
BESTANDEN



07.04.2022		8004		AWL001383		2	01	110 /3000	225
M1		AC				4748		1829	
TMBJJ7NX7NY061824		0				1479		1501	
SKODA						-	80	-	
NX						117	1990	1990	
ACDTTCX0						1050	970	-	
NFD7FD7GC0024BIVL0D1A1A						1050	970	-	
-						74	3150	68	
OCTAVIA						1600	750	5	-
SKODA (CZ)						205/55 R17 91V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine						205/55 R17 91V			
715/2007*2018/1832AP						GRAU		77-	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I						e8*2007/46*0355*10			
Diesel						03.11.21		K	GG215069
0002		36AP		1968					

7.2/8.2:+91 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug kombination:3590kg*ww.AHK lt.EGTG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)