CarOnSale

Nissan X-Trail N-Connecta

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 69*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2019	92.907km	159 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X-Trail N-Connecta [DE - SUV5 1.3 DIG-T EU6d-T, N-Connecta 4x2, (Facelift) 2019 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JN1TGAT32U0050119	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 92.907km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 159 PS (117 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 75.804km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	-
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Einparkhilfe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-Paket Acenta
- Fahrassistenz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistenz-System: Aktive Motorbremse
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfort-Paket
- Komfortsitz vorn links
- Komfortsitz vorn rechts
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,3 Ltr. - 117 kW 16V KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2706 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Style-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen verchromt
- USB-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Radioempfang digital (DAB)
- Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay und Google Services
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Bluetooth-Schnittstelle
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Scheinwerfer LED
- Adaptive Front-Lighting-System (AFS)
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Dachreling silber
- Betätigung Heckklappe/-Deckel elektrisch
- Schließ-/Startsystem intelligent key
- Start-Stop-Knopf

- Original Fahrzeug Farbe: GREY

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Panorama-Glasdach

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















NISSAN

CAR ON SALE





AUTO
ON-OFF
DUAL



bigFM (OAS BW)
9:08
DAB-Liste











bigFM (OAS BW)
9:08
Menü
500 km



Vor dem Fahren, Sicherheit gewährleisten.











19.12.2019
NISSAN
NISSAN X-TRAIL
Benzin


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)