# WBA51EG0605291917

## Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Halter** | | **Besichtigungszustand** | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| **Kennzeichen** | | **Laufleistung (abgelesen)** | 32.028 km |
| **Hersteller** | BMW | **Restlauf bis Service** | 26.000 km |
| **Typ/Modell** | X1 XDRIVE | **HU (Bericht lag nicht vor)** | |
| **Fahrgestellnummer** | WBA51EG0605291917 | **Leistung / Hubraum** | |
| **Erstzulassung** | 29.04.2025 | **Polster/Farbe** | Alcantara/Leder / Schwarz |
| **Letzte Wartung** | | **Lackierung** | Schwarz |
| **Kraftstoffart** | | **Getriebe** | |

## Zustandsbericht "Light"

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Motorhaube | Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen |
| 2 | Stossfänger hinten | Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair |
| 3 | Seitenwand links | Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair |
| 4 | Tür hinten rechts | Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren |
| 5 | Tür vorn links | Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Ausrüstung | Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Zweitschlüssel ist Zentral eingelagert) - fehlt - kein Abzug |

### Fehlteile

| Fehlteil |
|---|
| Unterlagen - Bordbuchmappe (Bordbuch) |

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort |
|---|---|
| Keine feststellbar | |

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225/55 R18 102H | Goodyear | Ganzjahresreifen | 6mm - 6mm | i.O. | n.i.O. |
| 2 | 225/55 R18 102H | Goodyear | Ganzjahresreifen | 7mm - 7mm | i.O. | n.i.O. |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hersteller** | BMW | **Besichtigungszustand** | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| **Typ/Modell** | X1 XDRIVE | **Laufleistung (abgelesen)** | 32.028 km |
| **Fahrgestellnummer** | WBA51EG0605291917 | **Erstzulassung** | 29.04.2025 |

**Angaben zum Auftrag:**
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

**Fahrzeug-Identifizierung:**
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen:**
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

**Allgemeinzustand:**
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Jessica Schuster)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg hinten




**Abbildung 3:** Innenraum




**Abbildung 4:** Innenraum





**Abbildung 5:** Innenraum





**Abbildung 6:** Innenraum




**Abbildung 7:** Innenraum




**Abbildung 8:** Innenraum




**Abbildung 9:** Innenraum




**Abbildung 10:** Innenraum



**Abbildung 11:** Innenraum



**Abbildung 12:** Innenraum




**Abbildung 13:** Schweller



**Abbildung 14:** Schweller




**Abbildung 15:** Typschild



**Abbildung 16:** Montierte Bereifung



**Abbildung 17:** Montierte Bereifung



**Abbildung 18:** Montierte Bereifung



**Abbildung 19:** Montierte Bereifung




**Abbildung 20:** Dokumente




**Abbildung 21:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #1:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Seitenwand links: Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Seitenwand links: Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #4:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad… - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #4:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren