CarOnSale

Audi A3 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2021	77.015km	150 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback [DE - LimS5 40 1.4 TFSI e EU6d, basis, 2020 - 2024]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZGY9MA119675	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 77.015km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 59.291km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 30g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	60 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb)
- Hybrid
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Seideneffektlack, Platinum-Grau
- Kombiinstrument digital
- Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Standard-Fahrwerk
- e-tron Aufladesystem
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Stoff
- Fußgänger-Schutzsystem
- Hybrid 150 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TFSI)
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Scheinwerfer Basis (LED - Technologie)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Licht- und Regensensor
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
- Start/Stop-Anlage
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Elektromotor 80 kW (Hybridantrieb)
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Original Fahrzeug Farbe: MANHATTANGRAU
- Reifen-Reparaturkit
- Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Dachkantenspoiler
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Standklimatisierung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Servolenkung elektronisch gesteuert

Sonderausstattung

- Audi Smartphone Interface
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamik / Routine
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Infotainment-Paket
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Sportsitze vorn
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Leichtlaufreifen
- Soundgenerator
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Audi Phone Box light

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WAUZZZGY9MA119675












09.06.21	0588	BWY00035X	2	01	110 /5000	227
M1	AB		4339-4351		1816	
WAUZZZGY9MA119675	3		1391-1466		1635	
Audi			-	80	-	
GY			25	2065	2065	
SDGEAFi			1065	1065	-	
FD6FD6DD001RT071A174BIAEM			1065	1065	-	
8MLN2B3D			71	3750	69	
A3 40 TFSIe			1400	750	5 -	
AUDI			225/45 R17 94V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/45 R17 94V			
Schrägheckl imousine			-			
715/2007*2018/1832AP			GRAU		7/-	
EURO6:WLTP;AP;PI/CI; M, N1			e1*2007/46*2060*12			
Hybr.B/E ext.aufl.			09.12.20	K	GC290072	
0025 M 36AP 1395						
7.2/8.2:+75 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1700 BIS 8% STEIG.*TE						
CHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3465KG*WW.AHK LT.EG						
TG*BATTERIEKAPAZITÄT 10.4KWH*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)