CarOnSale

Audi A3 Limousine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2014	69.076km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Limousine [DE - Lim4 1.4 TFSI ultra EU6, Ambiente, 2014 - 2016]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8V2F1033552	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 69.076km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 65.598km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Laut HU Gutachten: Querlenker links und rechts 2.Achse angerostet.;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auspuffendrohr verchromt
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar)
- Einstiegsleisten schwarz
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fußmatten Velours
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen 3D-Optik Luv
- Knieairbag Fahrerseite
- Licht-Paket
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Frontscheibe Akustikglas
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne vorn
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Regatta / mono.pur (Leder)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Nebelscheinwerfer integriert
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Sound-System Bang & Olufsen
- Winterbereifung zusätzlich

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WAUZZZ8V2F1033552

CarOnSale

CarOnSale



23.5°C
23.5°C

Tour
Verkehr
Zielführung
Einstellungen






210
km/h
SPEED
CANCEL
RESUME











Gewährleistungsnachweis






AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)