CarOnSale

Mercedes-Benz A 180 Score

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



03/2016	72.473km	LEISTUNG 122 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 180 Score [DE - LimS5 A 180 EU6, Urban Score, 2016 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WDD1760421J463652	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 72.473km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	175 µm ⚠
Kotflügel vorne links	75 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	80 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	185 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	185 µm ⚠
Motorhaube	100 µm ⚠	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	165 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Innenhimmel Stoff
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Parameterlenkung
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT
- Reiserechner
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)

Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- CD-Laufwerk
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Tempomat

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Zieleingabe
Karte

DAIMLER AG
WDD1760421J463652
1935 kg
3135 kg
1- 1005 kg
2- 930 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale

Navigationsbereit







AUTO





Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
EP421182


31.03.2016 1313 DVE004780 02 01 0090/05000
M1 AC 04384 1780
WDD1760421J463652 5 1455 01395
MERCEDES-BENZ 00075
245 G 0124 001935 0019
124QQ2 01005 00930
OZAAA502 01005 00930
74 03750 72
A 180 01200 0695 005
DAIMLER (D)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
205/50 R17 93H XL M+S
KOMBILIMOUSINE
205/50 R17 93H XL M+S
715/2007*136/2014W 9
EURO6;W;P1/C1; M, N1 I e1*2001/116*0470*15
BENZIN 22.06.2015 K EP42118
0001 36W0 01595
7.2/8.2:970 B.ANH.BETR.*O.1:1500 BIS 8% STEIG.*WW.AHK
LT.BGTG*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SP
EZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.
5.ABND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EM
ISSIONSKLASSE: 31.03.2016*

TÜV
DEKRA
Landratsamt
Schwarzwald-Baar-Kreis
Zulassungsbehörde
78048 Villingen-Schwenningen


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)