CarOnSale

BMW 330 d M Sport

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



09/2023	200.447km	LEISTUNG 286 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 330 d M Sport [DE - Kb5 330 d Mild-Hybrid EU6d, M Sport, (Facelift) 2022 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA41FZ000FN75729	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 200.447km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 192.519km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 157g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✕ - Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	650 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	215 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Parkunterstützung ausgefallen;

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Verkäufer: Zweitschlüssel vorhanden;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- BMW Live Cockpit Plus
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)
- Modellpflege
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Spiegel-Paket
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Sportdifferential
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Variable Sportlenkung
- Warndreieck
- Widescreen Display
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Service-System: Remote Services
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: BMW Intelligent Personal Assistant
- BMW Curved Display
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Tagfahrlicht LED
- Blinkleuchten LED
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
- Original Fahrzeug Farbe: SKYSCRAPER GRAU

Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Bedienelemente galvanisiert
- Comfort-Paket
- Entertainment-Paket
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Innovations-Paket
- Instrumententafel Sensatec
- Lenkrad heizbar
- M Sport Pro Paket
- Metallic-Lackierung
- Parkassistent-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca mit Dekorsteppung
- Sound-System Harman-Kardon
- Travel-Paket
- Sitzheizung vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Verglasung Akustikglas
- HiFi-Lautsprechersystem
- Ambiente-Beleuchtung
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- BMW Live Cockpit Professional
- Head-up-Display
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Sicherheitsgurte M
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert, rot hochglänzend)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Gepäckraum-Paket
- Panoramadach (Glas)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA41FZ000FN75729
2345 kg
4145 kg
1- 1110 kg
2- 1345 kg

CarOnSale

CarOnSale










CarOnSale





PARKEN UND RANGIEREN
Hinten
Rückfahrkamera
Nur Parksensoren
26.0
27.0


SERVICE HISTORIE
Service:
Am 22/07/2026 bei 192519 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Am 04/02/2026 bei 159284 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Am 19/01/2026 bei 159284 km
Service Partner: BMW 01263
Motoröl
Verspätet: 2100 km
Fahrzeug-Check
Verspätet: 2100 km
Mikrofilter
Verspätet: 2100 km
26.0
27.0


22.09.2023 0005 CZH000792
M1 AC
WBA41FZ000FN75729 7
BMW
G3K
41FZ
IAA507B0
330d
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2016/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PVCI; M, N1 I
Hybr.Diesel/E
0010 36AP 2993
7.2/8.2 +115 b.Anhängebetrieb *ww.AHK/LEGTG *Zu P2/
P4: Nennleistung 2.2 kW
2 1 210/4000
4713-4713 1827-1827
1440-1440 1845-1845
75
146 2345 2345
1110 1345
1110 1345
73 3000 65
1800 750 5
225/40 R19 93Y
255/35 R19 96Y
Grau 7
e1*2007/46*2017*09
13.09.2022 GP9909


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)