CarOnSale

Mercedes-Benz C 180 Kompressor

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



12/2008	314.757km	LEISTUNG 156 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 180 Kompressor [DE - Lim4 C 180 K BlueEff. EU4, Avantgarde (.044), 2008 - 2009]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2040451A262582	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 314.757km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.597 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 247.020km	LETZTER SERVICE AM 06/2022	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2008	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 8 mm Kerben	⚠ 8 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 8 mm Kerben	⚠ 8 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	195 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Ausstattung BlueEfficiency
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Nebelscheinwerfer
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Reifendruckwarner
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Verglasung getönt
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Knieairbag Fahrerseite
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Reiserechner
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ

Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Sitzheizung vorn
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























DAIMLER AG
e1*2001/116*0431
WDD2040451A262582
1965 kg
3665 kg
940 kg
1055 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany


CarOnSale






Mercedes-Benz
C-Klasse


EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0827847758
DO146255




[redacted]
DO146255

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)




- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)