CarOnSale

Skoda Fabia Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2011	144.246km	105 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia Sport [DE - Kb5 1.2 TSI EU5, Sport, 2010 - 2011]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TMBJN65J0B3142912	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 144.246km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach Türverkleidung hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Brillenfach
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Kurven- und Abbiegelicht-Paket
- Modelljahr 2011
- Radiovorbereitung
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sportsitze
- Türen mit Warnleuchte
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite
- Nebelscheinwerfer integriert
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrand
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Abbiegelicht
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Dance (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Multifunktionsanzeige
- Reserverad als Notrad
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamic
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrerseite
- Projektor-Scheinwerfer
- Kurvenlicht


Sonderausstattung

- Ablage-Paket Plus
- Perleffekt-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Frontscheibe getönt (mit Bandfilter oben)
- Dachreling
- Sitzheizung vorn
- Wärmeschutzverglasung getönt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TMBJN65J0B3142912


CarOnSale

CarOnSale








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Rost, Lackschaden)



- Schweller links (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)