CarOnSale

Peugeot 508 Allure

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 19*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2012	265.671km	163 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 508 Allure [DE - Kb5 2.0 HDi FAP 160/165 EU5, Allure, 2011 - 2014]	KATEGORIE Kombi
FIN VF38ERHH8BL099957	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 265.671km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN	KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	-
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Fehlermeldungen im Bordcomputer ;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Kundenangabe: 2 x Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling verchromt
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Fußmatten
- Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Innenausstattung: schwarz
- Innenleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze elektrisch verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V HDi FAP
- Navigations- und Telematik-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Sicht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoff-/Leder-Paket
- Tagfahrlicht
- Türzierleisten verchromt
- WIP-Bluetooth
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antischlupfregelung (ASR)
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Head-up-Display
- Audio-Navigationssystem WIP-Nav Plus mit Farbdisplay
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS HARIA 2

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Parklückendetektor)
- Metallic-Lackierung
- Einparkhilfe akustisch
- Reserverad in Fahrbereifung
- Einparkhilfe vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES PEUGEOT
e2*2007/46*0080*
VF38ERHH8BL099957
2140 Kg
3640 Kg
1 - 1250 Kg
2 - 1130 Kg
BERHH8

CarOnSale

CarOnSale


















10.09.12	8003	AOK000040	2	01	120 /3750	322
M1	AC		4813		1853	
VF38EHHH8BL099957	X		1476		1681	
PEUGEOT			-	75	-	
8			130	2140	2140	
8EHHH*			1250	1130	-	
8EHHH8			1250	1130	-	
-			76	2813	73	
508			1790	750	5	
PEUGEOT (F)			215/60R16(94V)			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/60R16(94V)			
Kombilimousine			-			
715/2007*692/2008A			GRAU		7/-	
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I			e2*2007/46*0080*03			
Diesel			02.05.11	K	WG13741	
0002	35A0	1997				
Zul.Ges-Gew.d.Zuges max.3640kg*Stufe PM5 ab Tag Erst:						
1.*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)