CarOnSale

Mercedes-Benz C 180 BlueTec / d

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



06/2017	148.972km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 180 BlueTec / d [AT - Kb5 C 180 CDI / d EU6, Avantgarde d, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2052361F596230	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 148.972km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 134.222km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tempomat
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Gurtstraffer
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenraumlicht-Paket
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW CDI KAT
- Reiserechner
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Tempomat
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar, schwenkbar)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Scheinwerfer LED High Performance
- Feuerlöscher
- Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















7195.2
148972
20.5°C
14:37








CarOnSale


Navigationsbereit
800 km
15m
3km
800km








Digitaler Servicebericht











Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0766657






EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT
REPUBLIK ÖSTERREICH
ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG TEIL1




ABGEMELDET

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)