CarOnSale

Volkswagen Caddy Kasten Basis

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 24.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2025	92.420km	102 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Kasten Basis [DE - Ka4 2.0 TDI EU6e, Cargo, 2024 - 2026]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSK2SX088839	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 92.420km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 68.519km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2025	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⊗ 1 mm Reifen porös	⊗ 1 mm Reifen porös

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Reifen porös	⚠ 4 mm Reifen porös

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**140 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**135 µm**	Kotflügel vorne rechts	**135 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**140 µm**
Seitenteil hinten links	**140 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**140 µm**	Heckklappe	**140 µm**
Dach	**140 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz unlackiert, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Laderaumtrennwand hoch, ohne Fenster
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schiebetür rechts
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Türdichtungen mit Staubschutz
- Verbandkasten und Warndreieck
- Vorbereitung Onlinedienste
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Audiosystem Composition (Touchscreen-Farbdisplay 10")
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Digital Cockpit Basis
- Fahrassistenz-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Fzg. ohne Bodenbelag im Laderaum
- Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Leuchtweitenregelung
- Multimedia-Schnittstelle USB (Typ C, mit erhöhter Ladeleistung)
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Radstand 2755 mm
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sonnenblenden ohne Spiegel
- Türgriffe außen schwarz unlackiert
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard
- Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz unlackiert
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fzg. ohne Schiebetür links
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten Standard
- LKW-Zulassung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Start/Stop-Anlage
- Türverkleidung Kunststoff
- Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Ablagefächer in Dachkonsole
- App-Connect
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Scheibenwischer mit Licht- und Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge
- Sonderlackierung Candy-weiss uni
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Armlehne für Fahrersitz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Klimaanlage
- Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 15"
- Sitz vorn rechts mit Lehnenentriegelung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Steckdose 230V
- Anzeige für Waschwasserstand und Behälter vergrößert
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum Holz (beschichtet)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum LED und 2 Spotstrahler
- Komfort-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn rechts zum Tisch umklappbar (Backpanel)
- Sitzheizung vorn
- Winter-Paket Basis

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















1101
16.0°C
0
Mit Bluetooth-Audioplayer verbunden.
















09.05.2025	0603	CMF006240	2	1	75/2750	173
N1	BB		4500		1855	
WV1ZZZSK2SX088839	3		1838		1507	
VOLKSWAGEN, VW			-	75	-	
SKN			142	2220	2220	
BBDXRDX0V			1130	1240	-	
N222FM6FM6C9008H1N24WFG2A20NC			1130	1240	-	
-			69	2375	65	
CADDY			1500	740	2	-
VOLKSWAGEN-VW			205/65 R15 99H XLMS			
Fz.z.G0.bef. b. 3,5 t			205/65 R15 99H XLMS			
Van			-			
715/2007*2023/443EA			-		-	
EURO6;WLTP;EA;PVC;M, N1, N2			e13*2018/858*00003*14			
Diesel			21.10.2024	K	HJ748675	
0002	36EA	1968	-			
techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3720kg*Bei werkse						
itig montierter AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabl.Syst.f.A						
nh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO z.9.Ausn.VO z.ST						
VO*ww.AHK k.EGTG*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Motor Abdeckung fehlt



- Rad (Reifen porös)




- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Türe hinten rechts (Delle)




- Türe hinten rechts (Delle)




- Rücklicht (links) (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)