CarOnSale

Smart #1 200 kW Premium

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



10/2024	18.263km	LEISTUNG 102 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG #1 200 kW Premium [AT - SUV5, Premium (66 kWh), 2023 - 2026]	KATEGORIE Geländewagen
FIN HESXR1C46RS112480	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 18.263km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 18.091km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2024	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN	KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL	BATTERIESPANNUNG
0,5 h	3,0 h	400 V

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**105 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**75 µm**	Kotflügel vorne rechts	**70 µm**
Türe hinten links	**105 µm**	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 13 Lautsprecher
- Akustischer Fußgängerschutz (Soundmodul)
- Ambiente-Beleuchtung Plus
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Blinkleuchten mit Lauflicht vorn und hinten
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Brillenfach
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet
- Elektromotor 200 kW (cont. 75 kW)
- Elektromotor 200 kW HA
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (HWA)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement (bCall)
- Fahrassistenz-System: Park-Notbremse (PEB)
- Fahrassistenz-System: Pilot Assist
- Fahrzeugortungssystem
- Frontstaufach / Frunk (Kofferraum, vorn)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- HV-Batterie 66 kWh brutto / 62 kWh netto
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote Online Services
- Innenausstattung: Premium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumententafel Leder-Optik
- Intelligenter Sprachassistent
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk
- Kopfstützen verstellbar
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Luftdüsen hinten
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Air-Quality-System, AQS)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelkonsole mit Kühlfunktion
- On-Board-Ladegerät (bis 7,4 kW)
- Original Fahrzeug Farbe: Cyber Silver Metallic
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand Standard
- Reifen-Reparaturkit (Kompressor)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sound-System beats
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch
- Türgriffe außen mit LED-Beleuchtung
- WLAN-Hotspot
- Warndreieck
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- elektronisches Gaspedal
- Überschlag-Schutzsystem
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung, Memory
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion
- Dachreling
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Heckscheibe abgedunkelt (Privacy Glass)
- Panorama-Glasdach
- Regensensor
- Sonnenschutz Glasdach
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Memoryfunktion für Sitz vorn links
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- Rücksitzbank verschiebbar
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Duo-Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar (6-fach) mit Lendenwirbelstütze
- Sitzheizung
- Anzeigeinstrumente Full LCD HD (9,2" Farbdisplay)
- Audio-Navigationssystem
- Bluetooth-Schnittstelle
- Head-up-Display
- Infotainment-Center 12,8 Zoll Display (Touchscreen)
- Notrufsystem (eCall)
- Sprachbediensystem
- USB-Anschlüsse, je 2 vorn und hinten
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auto-Hold-Funktion

- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten, 12 Parksensoren
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (EMA)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrer-Erkennung (Driver Monitoring System)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung (FCM)
- Fahrassistenz-System: Intelligente Geschwindigkeitsanpassung (ISA)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten (RCM)
- Fahrassistenz-System: Parkassistenzsystem (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (LDW)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (LCA)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (TJA)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BSD)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kamerasystem 360 Grad
- Keyless-Entry
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Notbrems-Warnblinkautomatik
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Smart APP (Zugang und Steuerung)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Heckleuchten LED
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Servolenkung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























smart Automobile Co., Ltd.
e1*2018/858*00227
WESXR1C46R8112480
2270 kg
3795 kg
1- 1100 kg
2- 1350 kg

CarOnSale

CarOnSale


smart














Bitte Umfeld beachten










Kasse / Fahrzeugart
M1/Personenkraftwagen
Marke
SMART
Handelsbezeichnung
#1
Type/Variante/Version
HX11/0C03/B665006
Anzahl der Vorzulassungen
0

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)