
CarOnSale

Mercedes-Benz C 300

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 56*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2009	167.863km	231 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 300 [DE - Kb5 C 300 EU5, Avantgarde, 2009 - 2011]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2042541F386689	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 167.863km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 231 PS (170 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 163.762km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 229g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	85 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	85 µm
Motorhaube	260 µm ⚠	Heckklappe	90 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Drehzahlmesser
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Motor 3,0 Ltr. - 170 kW V6 KAT
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Dachreling (Aluminium)
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Außentemperaturanzeige
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruckwarner
- Nebelscheinwerfer
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Karosserie: 5-türig
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Reiserechner
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verglasung getönt
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Edelstahlpedale Sportdesign
- Sport-Paket (AMG / AMG-Line)
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitzheizung vorn
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Sport-Fahrwerk
- Innenhimmel designo schwarz
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sportsitze vorn
- Tempomat
- Laderaumboden mit Teleskopstange variabel (Fixkit)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Verkleidung / Spoiler vorn (AMG)
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- Parameterlenkung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDD2042541F386689
2130 kg
3930 kg
1- 995 kg
2- 1175 kg
C040
TYP: 204 K
Made in Germany



















EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0923161484
DQ470260




06231G 1389





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)