CarOnSale

Volkswagen Tiguan Trend & Fun BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2015	79.041km	200 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Trend & Fun BMT [DE - SUV5 1.4 TSI BMT EU5, Trend & Fun, 2011 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGAV7AX9FW592509	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 79.041km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2015	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	1550 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm ⚠
Kotflügel vorne links	400 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	260 µm ⚠
Türe hinten links	380 µm ⚠	Türe hinten rechts	350 µm ⚠
Seitenteil hinten links	135 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm ⚠
Motorhaube	650 µm ⚠	Heckklappe	115 µm ⚠
Dach	120 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Radstand 2604 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Parkbremse elektrisch
- Ablagefach am Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Doppeltonhorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Klimaanlage Climatic
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Verbandkasten und Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getränkehalter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Original Fahrzeug Farbe: Reflexsilber Metallic

Sonderausstattung

- Dachreling
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Mittelarmlehne vorn
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Fußmatten Textil
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















MFA
Verbrauch





MFD BY VOLKSWAGEN AG GERMANY
GVWR LBS 4808 KG 2180
GAWR FRONT LBS 2425, KG 1100
WITH 235/55R17 TIRES,
7JX17 RIMS, AT 240 KPA, 35 PSI COLD
GAWR REAR LBS 2481, KG 1130
WITH 235/55R17 TIRES,
7JX17 RIMS, AT 240 KPA, 35 PSI COLD
THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE
U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY AND
THEFT PREVENTION STANDARDS IN EFFECT ON
THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.
TYPE: MPV
WVGAV7AX8FW892589


CarOnSale

RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Fahrweg kontrollieren!
Optionen

RADIO
MEDIA
PHONE
Extras
Karte
Starten


A/C
OFF
MAX A/C
HI


OK





RES/+
SET/-













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)