


Fahrzeugbilder


Hersteller / Typ: Skoda Fabia Cool Plus

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBEA6NJ6MZ082504
Kilometerstand: 89.072 km
Erstzulassung: 17.05.2021
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2














TMBEA6NJ6MZ082504





FABIA








ŠKODA AUTO a.s.
e8*2007/46*0319
TMBEA6NJ6MZ082504
1538 kg
2336 kg
1. 780 kg
2. 780 kg
www.skoda-auto.com
CHYE


























TMBEA6NJ6MZ082504


Letzter Ölwechsel
bei km:
am:
Original Ölfilter gewechselt:
nachgefüllt
Bremsschl.
Original Getriebeöl:
Original Bremsflüssigkeit:
Nächster Ölwechsel
nach Serviceintervallanzeige:
spätestens bei km:
bzw. Monat / Jahr:












0 km/h
0.0 / SET


RADIO
MEDIA
PHONE
SETUP
APPS
CAR
Serv
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
TMBEA6NJ6MZ082504
Inspektion:
in 29000 km oder 702 Tagen
Ölwechsel-Service:
in 6600 km oder 210 Tagen
PASSENGER AIRBAG


RADIO
MEDIA
PHONE
SETUP
APPS
CAR
Park
Fahrweg kontrollieren!
PASSENGER AIRBAG


14:26
0
km/h
89072
0.0 / SET

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Fabia Cool Plus

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBEA6NJ6MZ082504
Kilometerstand: 89.072 km
Erstzulassung: 17.05.2021
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Heckklappe - SmartRepair



Tür vorne rechts - Delle entfernen



Stoßfänger vorne - SmartRepair

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Umsatzsteuer	§25a	Steuernummer
nein	ja	

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell			
Skoda	Fabia Cool Plus	1.0 MPI EU6d, Cool Plus, (Facelift) 2..			
VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel	
TMBEA6NJ6MZ082504	Lim. Schrägheck	5	Frontantrieb	8004/AON	
Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	17.05.2021	2	2	44 kW	3	999	12/27
Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)		
88.866 km	89.072 km	89.894 km	nein	10/24	57.513 km		
Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)			
Quarz-Grau Metallic	metallic	nein	05.05.2027	6.600 km			
Scheckheft	Scheckheft Bemerkung						
Vollständig							
Polster	Polsterfarbe	Getriebe					
Sitzbezüge in Gewebe	Schwarz	Getriebe 5-Gang					
Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden						
keine Sondernutzung	ja						

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	110 (NEFZ)	C

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Sc..
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..	Außenspiegel Wagenfarbe	Außentemperaturanzeige
Bordcomputer	Bremsassistent	Bremsenergierückgewinnung
Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fensterheber elektrisch vorn
Getriebe 5-Gang	Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Nano-Grau
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage	Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten
Kopfstützen hinten (3-fach)	Kopfstützen vorn	Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axi..	Modellpflege	Motor 1,0 Ltr. - 44 kW MPI
Notrufsystem	Radioempfang digital (DAB+)	Radiovorbereitung
Raucher-Paket	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Seitenairbag vorn
Servolenkung	Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Active schwarz
Sonnenblende links mit Spiegel	Sonnenblende rechts mit Spiegel	Start/Stop-Anlage
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe	Verglasung getönt
Wärmeschutzverglasung	Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beif..	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung		

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung Vorbereitung	Einparkhilfe hinten	Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
Metallic-Lackierung	Nebelscheinwerfer	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
Sitzheizung vorn		

Sondermodellpaket:

Sondermodell Cool Plus

Bemerkung


Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 20.10.2026
- Gültig bis 89894 km

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):	nein	nein	nein	nein	0,00 €
Vorschäden lt. Bewerter:	-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja

Optischer Zustand



Heckklappe - SmartRepair
Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich
Stoßfänger vorne - SmartRepair
Tür vorne rechts - Delle entfernen
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Wss Steinschläge ohne Rissbildung.

Fahrzeug weißt dem Alter und Laufleistung entsprechend Gebrauchsspuren auf.

Sichtprüfung eingeschränkt, Fahrzeug verschmutzt.

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Fahrzeug Aufbereitung
Inspektion - Fahrzeugabmeldung
Inspektion - Tire-Fit
Steinschläge im Frontbereich auslegen.
Zwischensumme

Bemerkung zum technischen Zustand:
Motorprobelauf durchgeführt, keine atypischen Geräusche festgestellt.

Fehlteile und Dienstleistungen

Zwischensumme	**0,00 €**

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen				
	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 185/60 R15 88H	VL 4,00 mm (Goodyear)	VR 4,00 mm (Goodyear)	
	Reifen hinten 185/60 R15 88H	HL 5,00 mm (Goodyear)	HR 5,00 mm (Goodyear)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Hülpert SK GmbH
Skoda Zentrum Dortmund Süd

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: DO-CD1525

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**

Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG.
0,00 €
MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: 88.866 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Fabia Cool Plus

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBEA6NJ6MZ082504
Kilometerstand: 89.072 km
Erstzulassung: 17.05.2021
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Heckklappe - SmartRepair



Tür vorne rechts - Delle entfernen



Stoßfänger vorne - SmartRepair