CarOnSale

Seat Alhambra Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2013	234.070km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Alhambra Style [DE - Van5 2.0 TDI EU5, Style Ecomotive, 2010 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN VSSZZZ7NZDV513603	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 234.070km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 195.270km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer, Kerben	⚠ 2 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Knacken;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Ungewöhnliche Geräusche im hinterem Innenraum Bereich

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Geräusche: Klappern;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Vulcano
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Stoßfänger lackiert
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfach
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links



Sonderausstattung

- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Metallic-Lackierung
- Sport-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Sport-Fahrwerk
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Chrom-Paket
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Schiebetüren links/rechts elektr. betätigt und Heckklappe elektr. betätigt
- Technologie-Paket 2
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn
- Doppelklimaanlage (Climatronic)
- Gepäckraum-Paket
- Sitz-Paket 7-Sitzer
- Winter-Paket 1
- Dachreling silber
- Gepäcknetz
- Sport-Komfortsitze vorn
- SEAT Media-System 2.2
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















10:56
Mobiltelefone werden gesucht...
234078





Seat S. A.
VSSZZZ7NZDV513603


ALHAMBRA












19.03.2013 7593 AFL000363 2 1 103/4200 19
M1 AF 4854 - 4952 1904 - -
VSSZZZ7NZDV513603 9 1695 - 1753 1822 - -
SEAT - 100 -
7N 146 2510 2510
CPFBX0AF 1250 1310 -
FM6FM68B0027MQ7VR2SE 1250 1310 -
69 2375 72
ALHAMBRA 2200 750 7 -
SEAT (E) 205/60 R16 96H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 205/60 R16 96H
Mehrzweckfahrzeug -
715/2007*566/2011F SCHWARZ 9
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I e1*2007/46*0402*05
Diesel 18.12.2012 K GS031877
0002 35F0 1968
F.1/F.2:+50 U. 7.2/8.2:+95 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:2400 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4760KG*FZ IST MIT WERKSEITIG MONTIERTER AHK UND ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYS T.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STV O*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION AN 8% STEIG.:4960KG*WW.AHK LT.EGTG*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden, Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden, Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden, Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)