CarOnSale

BMW xDrive 18 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.09.2026



09/2016	238.855km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 18 d [DE - SUV5 xDrive18d EU6, 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAHT910205F22063	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 238.855km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 231.734km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	295 µm ⚠	Heckklappe	105 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fußmatten Velours
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Laderaumboden variabel
- Multifunktion für Lenkrad
- Radstand 2670 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung Servotronic
- Wegfahrsperre
- Ablage-Paket
- Antriebsart: Allradantrieb
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt
- Klimaanlage
- Laderaumboden faltbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Business-Paket
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Sportsitze vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Kraftstofftank: vergrößert
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























Made in Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAHT910205F22063
2135 kg
4015 kg
1110 kg
1070 kg

CarOnSale


WDR 4
Reichweite 20 km
Uhrzeit und Datum eins...
Rücklicht rechts defekt














WDR 4
OK 01.08.2025
231734 km 00000
OK 10.05.2019
121513 km 00866
OK 12.10.2018
97513 km 00866
OK 23.04.2018
73324 km 00866



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMM
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

104,00 EUR
8,00 EUR
112,00 EUR

29.09.2016 0005 CC100064 3
M1 AC
WBAHT910205F22063 8
BMW
UKL-L
HT91
6A1500C0
X1 XDRIVE18D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 6 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;P/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1995
7.2/8.2: +120 B.ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL. *
2 2 110/4000 204
4439 1821
1598 1615
80
124 2135 2135
1110 1070
1110 1070
75 3000 69
1800 750 5
225/55 R17 97W
225/55 R17 97W
Schwarz 9
e1*2007/46*0371*24
02.06.2016 K HD099063





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)