CarOnSale

BMW 530 d xDrive Luxury Line

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2018	194.116km	265 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 530 d xDrive Luxury Line [AT - Kb5 530 d EU6, xDrive Luxury Line, 2017 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WBAJN51090B262456	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 194.116km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 265 PS (195 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 143.872km	LETZTER SERVICE AM 08/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 191g/km (WLTP) 151g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP) 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	210 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Armauflage vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußgänger-Schutzsystem passiv
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)
- Getränkehalter
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Licht- und Regensensor
- Luftfederung Hinterachse
- Luxury Line
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 3,0 Ltr. - 195 kW 24V Turbodiesel
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelschlussleuchte(n)
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: GLACIERSILBER
- Park-Distance-Control (PDC)
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage SRA (Hochdruck)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Aktive Sitzbelüftung vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Audio-Navigationssystem Professional
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Außenausstattung: Chrom Line
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- BMW Display-Key
- Chrome-Line Exterieur
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachreling eloxiert
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline
- Instrumententafel Sensatec
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Parkassistent-Paket
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzbezug / Polsterung: Exklusiv-Leder Nappa mit Farbnaht
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Tagfahrlicht LED
- WLAN-Hotspot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBAJN51090B262456

CarOnSale



hinten










Service Historie
OK Datum: 16.08.2023 Service: 07584 BMW
Kilometer: 143.072 km
OK Datum: 19.04.2023 Service: 05768 BMW
Kilometer: 130.754 km
OK Datum: 10.03.2022 Service: 05768 BMW
Kilometer: 96.580 km
OK Datum: 03.01.2022 Service: 05768 BMW
Kilometer: 91.370 km




BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
25
26
27
28
29
30





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)